

PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA




RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL

MUNICÍPIO: COCAL DE TELHA/PI;

LOCAL: ZONA RURAL

EXTENSÃO TOTAL: 32,71 km



José Anderson Oliveira De Sousa
Engenheiro Civil - CREA/PA
RNP – 1518822622

AGOSTO DE 2023.

SUMÁRIO

SUMÁRIO

1.0 – APRESENTAÇÃO

2.0 – OBJETIVO DO PROJETO

3.0 – CARACTERIZAÇÃO DO MUNICÍPIO

4.0 – MEMORIAL DESCRIPTIVO

5.0 – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

6.0 – PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS

7.0 – MEMÓRIA DE CÁLCULO

8.0 – RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

9.0 – PLANTA ILUMINADA

1.0 – Apresentação




José Anderson Oliveira De Sousa
Engenheiro Civil - CREA/PA
RNP – 1518822622

1.0 - APRESENTAÇÃO

O presente trabalho apresenta o Projeto Básico de Engenharia de Recuperação de Estrada Vicinal, referente a zona rural do município de COCAL DE TELHA/PI.


A apresentação contempla todos os elementos necessários para que as empresas licitantes possam compor os preços dos serviços e obras para as suas propostas, como também a sua execução.

Para a elaboração do Projeto Básico, inicialmente foram realizados estudos preliminares da estrada, os quais foram desenvolvidos observando o traçado existente. A seleção do traçado levou em consideração todos os dados colhidos nestes estudos, além das condicionantes de ordem ambiental.



Jose Anderson Oliveira De Sousa
Engenheiro Civil - CREA/PA
RNP – 1518822622

2.0 – Objetivo do Projeto



José Anderson Oliveira De Sousa
Engenheiro Civil - CREA/PA
RNP – 1518822622

2.0 – OBJETIVO E JUSTIFICATIVA DO PROJETO

2.1 – OBJETIVO

O objetivo desse projeto visa oferecer conforto e maior segurança para os usuários das ruas projetadas e melhorar as condições de tráfego. Com a execução deste projeto facilitará a locomoção na zona rural, do município, proporcionando condições melhores para o desenvolvimento.

A recuperação da Estrada Vicinal constitui uma obra de elevada abrangência social, propiciando o atendimento imediato de acesso para as parcelas da população com transporte de forma segura e permanente, incorporando centenas de famílias de agricultores ao processo produtivo nacional, permitindo o escoamento da produção e trazendo melhoria de sua renda familiar e melhores perspectivas de vida, que fazem parte do Programa básico da reforma agrária.

Para a elaboração do Projeto Básico, inicialmente foi realizado os estudos preliminares dos trechos, os quais foram desenvolvidos observando o traçado existente da estrada. A seleção do traçado levou em consideração todos os dados colhidos nestes estudos, além das condicionantes de ordem ambiental.



José Anderson Oliveira De Sousa
Engenheiro Civil - CREA/PA
RNP – 1518822622

3.0 – Caracterização do Município



José Anderson Oliveira De Sousa
Engenheiro Civil - CREA/PA
RNP – 1518822622

3.0 - CARACTERIZAÇÃO DO MUNICÍPIO

3.1 - Localização

O município está localizado na microrregião do Litoral Piauiense (figura 2), compreendendo uma área de 914,51 km² e tendo como limites ao norte os municípios de Luís Correia e Bom Princípio do Piauí, ao sul Piracuruca e Cocal dos Alves, a leste Cocal dos Alves e a Região em litígio Piauí-Ceará, e a oeste Bom Princípio do Piauí, Buriti dos Lopes e Caraúbas do Piauí.

A sede municipal tem as coordenadas geográficas de 03°28'15 "de latitude sul e 41°33'18" de longitude oeste de Greenwich e dista 268 km de Teresina.

3.2 – Aspectos Socioeconômicos

Os dados socioeconômicos relativos ao município foram obtidos a partir de pesquisa nos sites do IBGE (www.ibge.gov.br) e do Governo do Estado do Piauí (www.pi.gov.br).

O município foi criado pela Lei nº 160 de 28/07/1937. A população total, segundo o Censo 2000 do IBGE, é de 24.150 habitantes e uma densidade demográfica de 26,4 hab/km², onde 55,9% das pessoas estão na zona rural. Com relação à educação, 55,8% da população acima de 10 anos de idade são alfabetizadas.

A sede do município dispõe de energia elétrica distribuída pela Companhia Energética do Piauí S/A - CEPISA, terminais telefônicos atendidos pela TELEMAR Norte Leste S/A, agência de correios e telégrafos, e escola de ensino fundamental.

A agricultura praticada no município é baseada na produção sazonal de arroz, cana-de-açúcar, feijão, mandioca e milho.

3.3 – Aspectos Fisiográficos

As condições climáticas do município de Cocal (com altitude da sede a 160 m acima do nível do mar) apresentam temperaturas mínimas de 25 °C e máximas de 35 °C, com clima quente tropical. A precipitação pluviométrica média anual é definida no Regime Equatorial Marítimo, com isoetas anuais entre 800 a 1.600 mm, cerca de 5 a 6 meses como os mais chuvosos e período restante do ano de estação seca. O trimestre mais úmido é o formado pelos meses de fevereiro, março e abril (IBGE,1977).

Os solos no município estão representados por vários tipos. Grupamento indiscriminado de planossolos eutróficos, solódicos e não solódicos, fraco a moderado,


textura média, fase pedregosa e não pedregosa, com caatinga hipoxerófila associada. Os solos hidromórficos, gleizados. Os solos aluviais, álicos, distróficos e eutróficos, de textura indiscriminada e transições vegetais caatinga/cerrado caducifólio e floresta ciliar de carnaúba/caatinga de várzea. Os solos arenosos essencialmente quartzosos, profundos, drenados, desprovidos de minerais primários, de baixa fertilidade, com transições vegetais, fase caatinga hiperxerófila e/ou cerrado e/ou cerrado (Jacomine *et al.*, 1986).

As formas de relevo, da região em apreço, compreendem, principalmente, superfícies tabulares reelaboradas (chapadas baixas), relevo plano com partes suavemente onduladas e altitudes variando de 150 a 250 metros (Jacomine *et al.*, 1986).

3.4 – Geologia

Geologicamente, a figura 3 mostra que em cerca de 95% da área do município estão distribuídas litologias pertencentes às coberturas sedimentares relacionadas em seguida. Os Depósitos Colúvio- Eluviais reúnem areia, argila, cascalho e laterito. O Grupo Barreiras está representado por arenito, conglomerado e argilito. A Formação Cabeças engloba arenito, conglomerado e siltito. A Formação Pimenteiras é constituída de arenito, siltito e folhelho. Repousando no final da seqüência encontra-se o denominado Grupo Serra Grande, constando de conglomerado, arenito, intercalações de siltito e folhelho. O restante da área, em torno de 5%, está ocupado por litologias do embasamento cristalino representadas por granito e pela unidade denominada Complexo Granja, com gnaisse.

4.0 – Memorial Descritivo



José Anderson Oliveira De Sousa
Engenheiro Civil - CREA/PA
RNP – 1518822622

4.0 - MEMORIAL DESCRIPTIVO

4.1 - Descrição das Metas:

A obra consiste na implantação e recuperação de Estrada Vicinal na zona rural, compreendendo os serviços preliminares, terraplenagem e colocação de revestimento primário, conforme especificado na planilha orçamentária.

4.2 - Descrição dos Serviços:

4.2.1 - Terraplenagem:

O serviço de terraplenagem consiste na construção da pista de rolamento, onde a regularização compreende todo o trecho com 32,71 km de comprimento total, 6,00 m de largura, conforme especificados nas planilhas orçamentárias.

4.2.2 – Revestimento Primário:

O revestimento será composto por uma camada, com espessura média de 20,0 cm (ver memória de cálculo) com compactação ao longo do trecho, sendo que antes do revestimento final devem-se fazer uma reconformação da plataforma e aterrarr todos os buracos e irregularidades para se obter uma base de suporte adequada às necessidades as obras. Vale ressaltar que a espessura é média e deve ser adequada de acordo com a necessidade de cada trecho aplicado. O material lançado deve ser molhado para garantir uma compactação.

Planilhas orçamentárias e composições de custo em anexo.


4.3 – Comprovação dos custos apresentados:

Os custos apresentados são aqueles praticados no mercado e será contratada a firma que apresentar menores preços e melhores condições.

4.4 – Cronograma Físico-Financeiro:

É apresentado o Cronograma Físico – Financeiro, com os respectivos valores e prazos de execução, compatibilizando com a Planilha detalhada de Custos e Memorial Descritivo.

5.0 – Especificações Técnicas



José Anderson Oliveira De Sousa
Engenheiro Civil - CREA/PA
RNP – 1518822622

5.0 - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

5.1 – SERVIÇOS PRELIMINARES

5.1.1 – Administração Local:

Os custos diretos de administração local são constituídos por todas as despesas incorridas na montagem e na manutenção da infraestrutura da obra compreendendo as seguintes atividades básicas de despesa: Chefia da obra, Administração do contrato, engenharia e planejamento, segurança do trabalho. Produção e gestão de materiais.

Essas despesas são parte da planilha de orçamento em itens independentes da composição de custos unitários, específicos como administração local.

Este serviço deverá ser pago proporcionalmente ao executado. Segundo a composição apresentada, deverá ser a obra acompanhada pelos profissionais relacionados.

5.1.2 – Placa da obra:

A placa da obra terá dimensões de 3,60 m x 1,80 m, com formato e inscrições a serem definidas junto ao Órgão. Será executada em chapa galvanizada nº 22 e já fornecida com pintura em esmalte sintético. Terá sustentação em frechais de madeira 7,0 x 7,0 cm, presas ao chão pelos suportes de madeira e fixação com concreto simples, na altura estabelecida pelas normas. Deverá ser feita a preparação da base, em concreto simples, para recebimento dos suportes das estruturas de sustentação da placa, compondo a fixação da placa ao suporte através de abraçadeiras, parafusos arruelas e porcas, de forma que os suportes fixados mantenham rigidez e posição permanente e apropriada, evitando que balancem, girem ou sejam deslocados. Os dispositivos confeccionados em chapa metálica montados sobre suportes deverão ser instalados na posição vertical. As inscrições deverão ter todas as informações básicas sobre a obra.

O objetivo dessa especificação técnica é estabelecer normas e critérios para contratação em empresa especializada em confecção de placa de obra.

As placas deverão ser confeccionadas de acordo com cores, medidas, proporções e demais orientações contidas no presente manual.

Elas deveram ser confeccionadas em chapas planas, metálicas, galvanizadas ou de madeira compensada impermeabilizada, em material resistente às intempéries. As informações deverão ser pintadas a óleo ou esmalte.

As placas deverão ser afixadas em local visível, preferencialmente no acesso principal do empreendimento ou voltadas para a via que favoreça a melhor visualização.

Recomenda-se que as placas sejam mantidas em bom estado de conservação, inclusive quanto à integridade do padrão das cores, durante todo o período de execução das obras.

5.1.3 – Mobilização e Desmobilização:

Este item consiste no transporte de todos os equipamentos e pessoal necessário para o local da obra, como também o retorno destes para o local de origem.

5.1.4 – Medição e Pagamento:

Os serviços acima descritos serão pagos mediante medição mensal ou total, de acordo com critério adotado.

5.1.5 – Normas Gerais de Trabalho:

5.1.5.1 – Materiais:

Todos os materiais devem estar de acordo com as especificações. Caso a fiscalização julgue necessária, poderá solicitar da executante a informação por escrito dos locais de origem dos materiais.

A executante deverá submeter à aprovação da fiscalização, amostras de todos os materiais a serem utilizados e todos os materiais empregados deverão estar integralmente de acordo com as amostras aprovadas visualmente.

A executante deverá efetuar controles necessários para assegurar que a qualidade dos materiais empregados está em conformidade com as especificações.

Nenhum pagamento adicional será efetuado em remuneração aos serviços acima descritos e seus custos deverão estar incluídos nos preços unitários constantes de sua proposta.

Após a celebração do contrato, não será levado em conta qualquer reclamação ou solicitação de alteração dos preços constantes de sua proposta.

5.1.5.1 – Responsabilidade pelo Serviço:

A fiscalização deverá decidir as questões que venham a surgir quando a quantidade e aceitabilidade dos materiais fornecidos, serviços executados, andamento, interpretação do projeto, especificações e cumprimento satisfatório às cláusulas do contrato.

Nenhuma operação de importância será iniciada sem o consentimento escrito da fiscalização ou sem uma notificação escrita da executante, apresentada com antecedente suficiente para que a fiscalização tome as providências para inspeção antes das operações. Os serviços iniciados sem a observância destas exigências poderão ser rejeitados.

A empresa executora dos serviços deve apresentar a referida ART de execução da obra para ser anexada ao projeto.

5.2 – MOVIMENTO DE TERRA

5.2.1 – Reconformação da Plataforma:

Os serviços de reconformação compreendem a execução da raspagem superficialmente da para nivelamento do terreno, sendo executado com o auxílio de equipamentos apropriados para o serviço, como a motoniveladora.

5.2.2 – Transporte de material de jazida com DMT = projeto:

O transporte de material deverá ser feito com caminhão basculante com capacidade de 10,0m³. O material deverá ser empilhado no leito da rodovia convenientemente espaçado de modo a facilitar o espalhamento.

5.2.2 – Transporte de água com DMT = projeto:


O transporte de material deverá ser feito com caminhão tanque com capacidade de 10.000,00 l.

5.2.2 – Recomposição de revestimento primário com material de jazida:

A escavação do material de jazida deverá ser feita com trator de esteira e escarificador.


Após a escavação, o material deverá ser empilhado de forma a facilitar a operação de carga.

A carga do material será feita com pá carregadeira frontal. A qualidade do material escavado deve atender as exigências da fiscalização para que possa ser aplicado.



José Anderson Oliveira De Sousa
Engenheiro Civil - CREA/PA
RNP – 1518822622

6.0 – Planilha Orçamentária



José Anderson Oliveira De Sousa
Engenheiro Civil - CREA/PA
RNP – 1518822622

OBRA: SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL

LOCAL: COCAL DE TELHA - PI / ZONA RURAL


OBRA: SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DE ESTRADA VICINAL NO MUNICÍPIO DE COCAL DE TELHA-PI, COM EXTENSÃO TOTAL DE 34,77 KM.

BANCO: SINAPI - 04/2023 - Piauí / SICRO - 04/2023 - Sem desoneração - Horista: 113,05% / Mensalista: 70,90% - BDI: 21,43%

Planilha Resumo

Item	Descrição	Total	Peso (%)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	61.049,96	3,93 %
2	SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM	1.054.795,74	67,95 %
3	TRANSPORTE	427.619,21	27,55 %
4	SERVIÇOS DE MEIO AMBIENTE	8.766,94	0,56 %

Total sem BDI	1.279.189,71
Total do BDI	273.042,14
Total Geral	1.552.231,85




Jose Anderson Oliveira De Sousa
Engenheiro Civil - CREA/PA
RNP – 1518822622

OBRA: SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL**LOCAL: COCAL DE TELHA - PI / ZONA RURAL****OBRA: SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DE ESTRADA VICINAL NO MUNICÍPIO DE COCAL DE TELHA-PI, COM EXTENSÃO TOTAL DE 34,77 KM.****BANCO: SINAPI - 04/2023 - Piauí / SICRO - 04/2023 - Sem desoneração - Horista: 113,05% / Mensalista: 70,90% - BDI: 21,43%****Planilha Orçamentária de todos os trechos**

Item	Código	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1		SERVIÇOS PRELIMINARES					61.049,96	3,93 %
1.1	COMP. 01	Próprio ALOJAMENTO	mês	5,00	600,00	728,58	3.642,90	0,23 %
1.2	COMP. 02	Próprio Administração local	mês	5,00	4.243,80	5.153,25	25.766,25	1,66 %
1.3	COMP. 03	Próprio PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA	m2	6,48	367,20	445,89	2.889,37	0,19 %
1.4	COMP. 04	Próprio Mobilização e Desmobilização de equipamentos	und	1,00	23.677,38	28.751,44	28.751,44	1,85 %
2		SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM					1.054.795,74	67,95 %
2.1	5501700	SICRO Desmatamento, destocamento, limpeza de área e estocagem do material de limpeza com árvores de diâmetro até 0,15 m	m2	69.540,00	0,53	0,64	44.505,60	2,87 %
2.2	4011209	SICRO Regularização do subleito	m2	216.712,00	1,11	1,35	292.561,20	18,85 %
2.3	5502985	SICRO Limpeza mecanizada da camada vegetal	m2	51.570,25	0,43	0,52	26.816,53	1,73 %
2.4	5502986	SICRO Expurgo de jazida	m3	2.578,51	2,43	2,95	7.606,60	0,49 %
2.5	4915611	SICRO Recomposição de revestimento primário com material de jazida	m3	51.570,25	10,91	13,25	683.305,81	44,02 %
3		TRANSPORTE					427.619,21	27,55 %
3.1	5914374	SICRO Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário	tkm	348.838,09	0,95	1,15	401.163,80	25,84 %
3.2	5915467	SICRO Transporte de água com caminhão tanque de 10.000 l - rodovia em revestimento primário	tkm	13.636,81	1,60	1,94	26.455,41	1,70 %
4		SERVIÇOS DE MEIO AMBIENTE					8.766,94	0,56 %
4.1	COMP. 05	Próprio Reparação de danos físicos ao meio ambiente	m2	51.570,25	0,14	0,17	8.766,94	0,56 %

Total sem BDI	1.279.189,71
Total do BDI	273.042,14
Total Geral	1.552.231,85



José Anderson Oliveira De Sousa
Engenheiro Civil - CREA/PA
RNP – 1518822622

OBRA: SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL


LOCAL: COCAL DE TELHA - PI / ZONA RURAL

OBRA: SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DE ESTRADA VICINAL NO MUNICÍPIO DE COCAL DE TELHA-PI, COM EXTENSÃO TOTAL DE 34,77 KM.

BANCO: SINAPI - 04/2023 - Piauí / SICRO - 04/2023 - Sem desoneração - Horista: 113,05% / Mensalista: 70,90% - BDI: 21,43%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 61.049,96	37,91% 23.146,92	9,63% 5.881,83	9,63% 5.881,83	9,63% 5.881,83	33,18% 20.257,55
1.1	ALOJAMENTO	100,00% 3.642,90	20,00% 728,58	20,00% 728,58	20,00% 728,58	20,00% 728,58	20,00% 728,58
1.2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	100,00% 25.766,25	20,00% 5.153,25	20,00% 5.153,25	20,00% 5.153,25	20,00% 5.153,25	20,00% 5.153,25
1.3	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA	100,00% 2.889,37	100,00% 2.889,37				
1.4	Mobilização e Desmobilização de equipamentos	100,00% 28.751,44	50,00% 14.375,72				50,00% 14.375,72
2	SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM	100,00% 1.054.795,74	20,00% 210.959,15	20,00% 210.959,15	20,00% 210.959,15	20,00% 210.959,15	20,00% 210.959,15
3	TRANSPORTE	100,00% 427.619,21	20,00% 85.523,84	20,00% 85.523,84	20,00% 85.523,84	20,00% 85.523,84	20,00% 85.523,84
4	SERVIÇOS DE MEIO AMBIENTE	100,00% 8.766,94					100,00% 8.766,94
Porcentagem			20,59%	19,48%	19,48%	19,48%	20,97%
Custo			319.629,91	302.364,82	302.364,82	302.364,82	325.507,48
Porcentagem Acumulado			20,59%	40,07%	59,55%	79,03%	100,0%
Custo Acumulado			319.629,91	621.994,73	924.359,55	1.226.724,37	1.552.231,85



Jose Anderson Oliveira De Sousa
Engenheiro Civil - CREA/PA
RNP – 1518822622

OBRA: SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICIAL

LOCAL: COCAL DE TELHA - PI / ZONA RURAL

OBRA: SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DE ESTRADA VICIAL NO MUNICÍPIO DE COCAL DE TELHA-PI, COM EXTENSÃO TOTAL DE 34,77 KM.

BANCO: SINAPI - 04/2023 - Piauí / SICRO - 04/2023 - Sem desoneração - Horista: 113,05% / Mensalista: 70,90% - BDI: 21,43%

Mobilização e Desmobilização de equipamentos

COMP. 04	Mobilização e desmobilização de equipamentos
----------	--

A - Equipamentos		
A1 - Equipamentos Pesados transportados pelo cavalo mecânico com reboque	Quant	
E9541 Trator de esteiras com lâmina - 259 kW	1,00	
E9540 Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW	2,00	
E9576 Escavadeira Hidráulica de longo alcance sobre esteiras (103 kw)	2,00	
E9762 Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 Kw	2,00	
E9524 Motoniveladora - (93 kw)	3,00	
Total	10,00	
Distância (Teresina/PI - Local da Obra) =	120,00	km
Ida e Volta (2x) =	2,00	
Mobilização e Desmobilização =	1,00	
Distância total =	2.400,00	km

A2 - Equipamentos Leves	Quant	Veloc. (km/h)	Distância ida e volta (km)	Horas	Custo Horário	Valor
E9579 Caminhão Basculante - 10 m³ - 15 t (188 kw)	3,00	60,00	240,00	4,00	289,6815	R\$ 3.476,17
E9571 Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW	2,00	60,00	240,00	4,00	326,6748	R\$ 2.613,39
E9605 Caminhão tanque com capacidade de 6.000 l - 136 kW	1,00	60,00	240,00	4,00	250,9565	R\$ 1.003,82
Custo total						R\$ 7.093,38

B1 - Cálculo do Preço por km do transporte comercial com cavalo mecânico com reboque		
	Custo Operativo	
E9666 Cavalo Mecânico com Semi Reboque 30 t	414.8081	R\$/h
Velocidade Média:	60,00	km/h
Custo por km:	6,91	R\$/km

C - Mobilização e Desmobilização de equipamentos					
Item	Descrição	unidade	Quant	Preço Unit.	Valor
C1	Transporte de Equipamentos pesados	km	2.400,00	6,91	16.584,00
C2	Transporte de Equipamentos leves	und	1,00	7.093,38	7.093,38
	Custo Total				R\$ 23.677,38
	Preço Total				R\$ 23.677,38



Jose Anderson Oliveira De Sousa
Engenheiro Civil - CREA/PA
RNP – 1518822622

OBRA: SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL

LOCAL: COCAL DE TELHA - PI / ZONA RURAL

OBRA: SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DE ESTRADA VICINAL NO MUNICÍPIO DE COCAL DE TELHA-PI, COM EXTENSÃO TOTAL DE 34,77 KM.

BANCO: SINAPI - 04/2023 - Piauí / SICRO - 04/2023 - Sem desoneração - Horista: 113,05% / Mensalista: 70,90% - BDI: 21,43%

Composições Analíticas com Preço Unitário

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COMP. 01	Próprio	ALOJAMENTO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	mês	1,000000	600,00	600,00
	COTAÇÃO 01	Próprio	Aluguel de casa	Aluguel	mês	1,000000	600,00	600,00
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 128,58 Valor com BDI => 728,58

1.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COMP. 02	Próprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES	mês	1,000000	4.243,80	4.243,80
Composição Auxiliar	90777	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	20,000000	110,77	2.215,40
Composição Auxiliar	90776	SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	40,000000	30,88	1.235,20
Composição Auxiliar	90766	SINAPI	ALMOXARIFFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	40,000000	19,83	793,20
				MO sem LS =>	4.024,80	LS =>	0,00	MO com LS => 4.024,80
				Valor do BDI =>	909,45		Valor com BDI =>	5.153,25

1.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COMP. 03	Próprio	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA	SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES	m²	1,000000	367,20	367,20
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPinteiro de FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,000000	23,88	23,88
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,000000	18,91	37,82
Composição Auxiliar	94962	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇÃO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,010000	490,60	4,90
	00004417	SINAPI	SARRAFO NAO APARELHADO "2,5 X 7" CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	1,000000	3,81	3,81
	00004491	SINAPI	PONTALETE "7,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	4,000000	11,14	44,56
	00004813	SINAPI	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA "N. 22", ADESIVADA, DE "2,4 X 1,2" M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	Material	m²	1,000000	250,00	250,00
	00005075	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	Material	KG	0,110000	20,34	2,23
				MO sem LS =>	44,37	LS =>	0,00	MO com LS => 44,37
				Valor do BDI =>	78,69		Valor com BDI =>	445,89

2.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5501700	SICRO3	Desmatamento, destocamento e limpeza de área com árvores de diâmetro até 0,15 m		m²	1,000000	0,53	0,53
A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização	Custo Operacional	Custo Horário	
				Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	
	Insumo	E9541	SICRO3	Trator sobre esteiras com lâmina - 259 kW	1,000000	1,00	0,00	764,3655
						764,3655	301,0614	764,3655
B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade			Salário Hora	Custo Horário
	Insumo	P9824	SICRO3	Servente	2,000000		19,4862	38,9724
							Custo Horário da Mão de Obra =>	38,9724
							Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>	0,0000
							Custo Horário de Execução =>	803,3379
							Fator de Influencia da Chuva - FIC =>	0,0029
							Custo do FIC =>	0,0015
							Produção de Equipe =>	1.532,9100
							Custo Unitário de Execução =>	0,5241
							MO sem LS =>	0,03
							LS =>	0,00
							MO com LS =>	0,03
							Valor do BDI =>	0,11
							Valor com BDI =>	0,64

2.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	4011209	SICRO3	Regularização do subleito		m²	1,000000	1,11	1,11
A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização	Custo Operacional	Custo Horário	
				Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	
	Insumo	E9571	SICRO3	Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW	2,000000	0,51	0,49	326,6748
	Insumo	E9518	SICRO3	Grade de 24 discos reboçável de D = 60 cm (24")	1,000000	0,69	0,31	4,9022
	Insumo	E9524	SICRO3	Motoniveladora - 93 kW	1,000000	0,71	0,29	287,3471
	Insumo	E9762	SICRO3	Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW	1,000000	0,96	0,04	246,6392
	Insumo	E9685	SICRO3	Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kW	1,000000	1,00	0,00	197,3219
	Insumo	E9577	SICRO3	Trator agrícola sobre pneus - 77 kW	1,000000	0,69	0,31	128,7246
							Custo Horário de Equipamentos =>	1.198,9010
B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade			Salário Hora	Custo Horário
	Insumo	P9824	SICRO3	Servente	1,000000		19,4862	38,9724
							Custo Horário da Mão de Obra =>	19,4862
							Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>	0,0000
							Custo Horário de Execução =>	1.218,3872
							Fator de Influencia da Chuva - FIC =>	0,0173



José Anderson Oliveira De Sousa
Engenheiro Civil - CREA/PA
RNP – 1518822622

OBRA: SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL

LOCAL: COCAL DE TELHA - PI / ZONA RURAL

OBRA: SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DE ESTRADA VICINAL NO MUNICÍPIO DE COCAL DE TELHA-PI, COM EXTENSÃO TOTAL DE 34,77 KM.

BANCO: SINAPI - 04/2023 - Piauí / SICRO - 04/2023 - Sem desoneração - Horista: 113,05% / Mensalista: 70,90% - BDI: 21,43%

Composições Analíticas com Preço Unitário

							Custo do FIC =>	0,0188
							Produção de Equipe =>	1.121,3300
							Custo Unitário de Execução =>	1,0866
			MO sem LS =>	0,02	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,02

Valor do BDI => 0,24

Valor com BDI => 1,35

2.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5502985	SICRO3	Limpeza mecanizada da camada vegetal		m ²	1,000000	0,43	0,43
A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização	Custo Operacional		Custo Horário
Insumo	E9540	SICRO3	Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW	1,000000	1,00	Operativa Improdutiva	243,4536	243,4536

Custo Horário de Equipamentos => 243,4536

B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade	Salário Hora	Custo Horário
Insumo	P9824	SICRO3	Servente	1,000000	19,4862	19,4862
					Custo Horário da Mão de Obra =>	19,4862
					Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>	0,0000
					Custo Horário de Execução =>	262,9398
					Fator de Influencia da Chuva - FIC =>	0,0173
					Custo do FIC =>	0,0073
					Produção de Equipe =>	622,9500
					Custo Unitário de Execução =>	0,4221
					MO sem LS =>	0,03
					LS =>	0,00
					MO com LS =>	0,03
					Valor do BDI =>	0,09
					Valor com BDI =>	0,52

Custo Horário de Equipamentos => 243,4536

2.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5502986	SICRO3	Expurgo de jazida		m ³	1,000000	2,43	2,43
A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização	Custo Operacional		Custo Horário
Insumo	E9540	SICRO3	Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW	1,000000	1,00	Operativa Improdutiva	243,4536	243,4536

Custo Horário de Equipamentos => 243,4536

B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade	Salário Hora	Custo Horário
Insumo	P9824	SICRO3	Servente	1,000000	19,4862	19,4862
					Custo Horário da Mão de Obra =>	19,4862
					Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>	0,0000
					Custo Horário de Execução =>	262,9398
					Fator de Influencia da Chuva - FIC =>	0,0173
					Custo do FIC =>	0,0413
					Produção de Equipe =>	110,1300
					Custo Unitário de Execução =>	2,3875
					MO sem LS =>	0,18
					LS =>	0,00
					MO com LS =>	0,18
					Valor do BDI =>	0,52
					Valor com BDI =>	0,52

Custo Horário de Equipamentos => 243,4536

2.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	4915611	SICRO3	Recomposição de revestimento primário com material de jazida		m ³	1,000000	10,91	10,91
A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização	Custo Operacional		Custo Horário
Insumo	E9605	SICRO3	Caminhão tanque com capacidade de 6.000 l - 136 kW	1,000000	0,64	Operativa Improdutiva	250,9565	250,9565

Custo Horário de Equipamentos => 250,9565

B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade	Salário Hora	Custo Horário
Insumo	P9824	SICRO3	Servente	1,000000	19,4862	19,4862
					Custo Horário da Mão de Obra =>	19,4862
					Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>	0,0000
					Custo Horário de Execução =>	695,2747
					Fator de Influencia da Chuva - FIC =>	0,0173
					Custo do FIC =>	0,1039
					Produção de Equipe =>	115,5800
					Custo Unitário de Execução =>	6,0155
					MO sem LS =>	0,18
					LS =>	0,00
					MO com LS =>	0,18
					Valor do BDI =>	0,52
					Valor com BDI =>	0,52

Custo Horário de Equipamentos => 695,2747

D	Banco	Código	Atividades Auxiliares	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário	
Atividade Auxiliar	SICRO3	4016096	Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m ³	1,1002700	m ³	1,5400	1,6944	
						Custo Total das Atividades =>	1,6944	
E	Banco	Insumo	Tempos Fixos	Código	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
Tempo Fixo	SICRO3	4016096	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 6 m ³ - carga com escavadeira de 1,56 m ³ (exclusa) e descarga livre	5914353	2,0630100	t	1,5000	3,0945

Custo Total dos Tempos Fixos => 3,0945

F	Banco	Insumo	Momento de Transporte	Quantidade	Unidade	Distância Média de Transporte (DMT)	Custo Horário		
Momento de Transporte	SICRO3	4016096	Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m ³ - Caminhão basculante com capacidade de 6 m ³ - 136 kW	2,0630100	tkm	5914314 0,000 R\$ 1,27	5914329 0,000 R\$ 1,02	5914344 0,000 R\$ 0,83	0,0000
							Custo total dos Momentos de Transportes =>	0,0000	
							MO sem LS =>	0,26	
							LS =>	0,00	
							MO com LS =>	0,26	
							Valor do BDI =>	2,34	
							Valor com BDI =>	13,25	

3.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5914374	SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 10 m ³ - rodovia em revestimento primário		tkm	1,000000	0,95	0,95
A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização	Custo Operacional		Custo Horário

...fim...
 Jose Anderson Oliveira De Sousa
 Engenheiro Civil - CREA/PA
 RNP - 1518822622

OBRA: SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL

LOCAL: COCAL DE TELHA - PI / ZONA RURAL

OBRA: SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DE ESTRADA VICINAL NO MUNICÍPIO DE COCAL DE TELHA-PI, COM EXTENSÃO TOTAL DE 34,77 KM.

BANCO: SINAPI - 04/2023 - Piauí / SICRO - 04/2023 - Sem desoneração - Horista: 113,05% / Mensalista: 70,90% - BDI: 21,43%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Insumo	E9579 SICRO3	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW	1,000000	1,00	0,00	289,6815	88,6663	289,6815
						Custo Horário de Equipamentos =>	289,6815	
						Custo Horário de Execução =>	289,6815	
						Fator de Influencia da Chuva - FIC =>	0,0173	
						Custo do FIC =>	0,0161	
						Produção de Equipe =>	311,2500	
						Custo Unitário de Execução =>	0,9307	
						MO sem LS =>	0,00	LS =>
						0,00 MO com LS =>	0,00	
						Valor do BDI =>	0,20	Valor com BDI =>
								1,15

3.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5915467	SICRO3	Transporte de água com caminhão tanque de 10.000 l - rodovia em revestimento primário		tkm	1,000000	1,60	1,60
A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização	Custo Operacional	Custo Horário	
				Operativa Improdutiva	Operativa Improdutiva			
Insumo	E9571	SICRO3	Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW	1,000000	1,00 0,00	326,6748 82,3446	326,6748	
						Custo Horário de Equipamentos =>	326,6748	
						Custo Horário de Execução =>	326,6748	
						Fator de Influencia da Chuva - FIC =>	0,0173	
						Custo do FIC =>	0,0272	
						Produção de Equipe =>	207,5000	
						Custo Unitário de Execução =>	1,5743	
						MO sem LS =>	0,00	LS =>
						0,00 MO com LS =>	0,00	
						Valor do BDI =>	0,34	Valor com BDI =>
								1,94

4.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COMP. 05	Próprio	Reparação de danos físicos ao meio ambiente	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	1,000000	0,14	0,14
A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização	Custo Operacional	Custo Horário	
				Operativa Improdutiva	Operativa Improdutiva			
Insumo	E9540	SICRO3	Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW	0,0006000	0,50 0,50	243,4536 89,2679	0,0998	
						Custo Horário de Equipamentos =>	0,0998	
B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade		Salário Hora	Custo Horário	
Insumo	P9824	SICRO3	Servente	0,0020000		19,4862	0,0390	
						Custo Horário da Mão de Obra =>	0,0390	
						Custo Horário de Execução =>	0,1388	
						Fator de Influencia da Chuva - FIC =>	0,0000	
						Custo do FIC =>	0,0000	
						Produção de Equipe =>	1,0000	
						Custo Unitário de Execução =>	0,1388	
						MO sem LS =>	0,04	LS =>
						0,00 MO com LS =>	0,04	
						Valor do BDI =>	0,03	Valor com BDI =>
								0,17

...fim fach. O fach


José Anderson Oliveira De Sousa
Engenheiro Civil - CREA/PA
RNP – 1518822622

OBRA: SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL
LOCAL: COCAL DE TELHA - PI / ZONA RURAL
OBRA: SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DE ESTRADA VICINAL NO MUNICÍPIO DE COCAL DE TELHA-PI, COM EXTENSÃO TOTAL DE 34,77 KM.
BANCO: SINAPI - 04/2023 - Piauí / SICRO - 04/2023 - Sem desoneração - Horista: 113,05% / Mensalista: 70,90% - BDI: 21,43%
COMPOSIÇÃO DE BDI (%)

* Para cálculo do BDI, será adotada a seguinte fórmula:

$$BDI = (((1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L))/(1-I))-1$$

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	(%)
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	
Administração Central		3,80
	TOTAL AC=	3,80
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	
Despesas financeiras		1,10
	TOTAL DF=	1,10
S + G	SEGUROS E GARANTIA	
Seguros e garantia		0,50
	TOTAL S+G=	0,50
R	RISCOS	
Riscos		0,72
	TOTAL R=	0,72
L	LUCRO	
Lucro		8,50
	TOTAL L=	8,50
I	TRIBUTOS	
PIS		0,81
ISS		3,00
COFINS		3,00
CPRB		0,00
	TOTAL I=	6,81
TOTAL (BDI)=		21,43



José Anderson Oliveira De Sousa
Engenheiro Civil - CREA/PA
RNP – 1518822622

OBRA: SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL


LOCAL: COCAL DE TELHA - PI / ZONA RURAL

OBRA: SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DE ESTRADA VICINAL NO MUNICÍPIO DE COCAL DE TELHA-PI, COM EXTENSÃO TOTAL DE 34,77 KM.

BANCO: SINAPI - 04/2023 - Piauí / SICRO - 04/2023 - Sem desoneração - Horista: 113,05% / Mensalista: 70,90% - BDI: 21,43%

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA

CÓDIGO	DESCRIPÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
GRUPO A			
A1	INSS	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário-Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
A	Total dos Encargos Sociais	36,80%	36,80%
GRUPO B			
B1	Reposo Semanal Remunerado	17,82%	NÃO INCIDE
B2	Feriados	3,95%	NÃO INCIDE
B3	Auxilio - enfermidade	0,87%	0,66%
B4	13º salário	10,95%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,05%
B6	Faltas justificadas	0,73%	0,56%
B7	Dias de chuva	1,19%	NÃO INCIDE
B8	Auxilio acidente de trabalho	0,10%	0,08%
B9	Férias Gozadas	11,47%	8,72%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%
B	Total dos Encargos Sociais que recebem incidências de A	47,19%	18,43%
GRUPO C			
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,30%	4,03%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,12%	0,09%
C3	Férias Idenizadas	2,40%	1,83%
C4	Depósito rescisão sem Justa Causa	2,95%	2,24%
C5	Idenização Adicional	0,45%	0,34%
C	Total dos Encargos Sociais que não recebem incidências	11,22%	8,53%
GRUPO D			
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	17,37%	6,78%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e	0,47%	0,36%
D	Total das Taxas incidências e reincidências	17,84%	7,14%
TOTAL (A+B+C+D)		113,05%	70,90%


 José Anderson Oliveira De Sousa
 Engenheiro Civil - CREA/PA
 RNP – 1518822622

OBRA: SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL

LOCAL: COCAL DE TELHA - PI / ZONA RURAL

OBRA: SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DE ESTRADA VICINAL NO MUNICÍPIO DE COCAL DE TELHA-PI, COM EXTENSÃO TOTAL DE 34,77 KM.

BANCO: SINAPI - 04/2023 - Piauí / SICRO - 04/2023 - Sem desoneração - Horista: 113,05% / Mensalista: 70,90% - BDI: 21,43%

Exigência de comprovação de execução de obra semelhante dos serviços mais relevantes neste Termo de Referencia

ITEM	DESCRÍÇÃO	UNIDADE	PROJETO	PERCENTUAL 50%	EDITAL
1.0	Recomposição de revestimento primário com material de jazida	m2	51.570,25	25.785,13	25.785,13



Jose Anderson Oliveira De Sousa
Engenheiro Civil - CREA/PA
RNP – 1518822622

OBRA: SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL

LOCAL: COCAL DE TELHA - PI / ZONA RURAL


OBRA: SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DE ESTRADA VICINAL NO MUNICÍPIO DE COCAL DE TELHA-PI, COM EXTENSÃO TOTAL DE 34,77 KM.

BANCO: SINAPI - 04/2023 - Piauí / SICRO - 04/2023 - Com desoneração - Horista: 83,58% / Mensalista: 47,20% - BDI: 25,93%

Planilha Resumo

Item	Descrição	Total	Peso (%)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	59.526,21	3,76 %
2	SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM	1.076.456,79	68,00 %
3	TRANSPORTE	438.902,57	27,72 %
4	SERVIÇOS DE MEIO AMBIENTE	8.251,24	0,52 %

Total sem BDI	1.259.148,54
Total do BDI	323.988,27
Total Geral	1.583.136,81



José Anderson Oliveira De Sousa
Engenheiro Civil - CREA/PA
RNP – 1518822622

OBRA: SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL

LOCAL: COCAL DE TELHA - PI / ZONA RURAL


OBRA: SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DE ESTRADA VICINAL NO MUNICÍPIO DE COCAL DE TELHA-PI, COM EXTENSÃO TOTAL DE 34,77 KM.

BANCO: SINAPI - 04/2023 - Piauí / SICRO - 04/2023 - Com desoneração - Horista: 83,58% / Mensalista: 47,20% - BDI: 25,93%

Planilha Orçamentária de todos os trechos

Item	Código	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1		SERVIÇOS PRELIMINARES					59.526,21	3,76 %
1.1	COMP. 01	Próprio ALOJAMENTO	mês	5,00	600,00	755,58	3.777,90	0,24 %
1.2	COMP. 02	Próprio Administração local	mês	5,00	3.687,00	4.643,04	23.215,20	1,47 %
1.3	COMP. 03	Próprio PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA	m2	6,48	361,07	454,70	2.946,46	0,19 %
1.4	COMP. 04	Próprio Mobilização e Desmobilização de equipamentos	und	1,00	23.494,52	29.586,65	29.586,65	1,87 %
2		SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM					1.076.456,79	68,00 %
2.1	5501700	SICRO Desmatamento, destocamento, limpeza de área e estocagem do material de limpeza com árvores de diâmetro até 0,15 m	m2	69.540,00	0,52	0,65	45.201,00	2,86 %
2.2	4011209	SICRO Regularização do subleito	m2	216.712,00	1,09	1,37	296.895,44	18,75 %
2.3	5502985	SICRO Limpeza mecanizada da camada vegetal	m2	51.570,25	0,42	0,53	27.332,23	1,73 %
2.4	5502986	SICRO Expurgo de jazida	m3	2.578,51	2,38	3,00	7.735,53	0,49 %
2.5	4915611	SICRO Recomposição de revestimento primário com material de jazida	m3	51.570,25	10,77	13,56	699.292,59	44,17 %
3		TRANSPORTE					438.902,57	27,72 %
3.1	5914374	SICRO Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário	tkm	348.838,09	0,94	1,18	411.628,95	26,00 %
3.2	5915467	SICRO Transporte de água com caminhão tanque de 10.000 l - rodovia em revestimento primário	tkm	13.636,81	1,59	2,00	27.273,62	1,72 %
4		SERVIÇOS DE MEIO AMBIENTE					8.251,24	0,52 %
4.1	COMP. 05	Próprio Reparação de danos físicos ao meio ambiente	m2	51.570,25	0,13	0,16	8.251,24	0,52 %

Total sem BDI	1.259.148,54
Total do BDI	323.988,27
Total Geral	1.583.136,81



José Anderson Oliveira De Sousa
Engenheiro Civil - CREA/PA
RNP – 1518822622

OBRA: SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL


LOCAL: COCAL DE TELHA - PI / ZONA RURAL

OBRA: SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DE ESTRADA VICINAL NO MUNICÍPIO DE COCAL DE TELHA-PI, COM EXTENSÃO TOTAL DE 34,77 KM.

BANCO: SINAPI - 04/2023 - Piauí / SICRO - 04/2023 - Com desoneração - Horista: 83,58% / Mensalista: 47,20% - BDI: 25,93%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 59.526,21	38,87% 23.138,41	9,07% 5.398,62	9,07% 5.398,62	9,07% 5.398,62	33,92% 20.191,95
1.1	ALOJAMENTO	100,00% 3.777,90	20,00% 755,58	20,00% 755,58	20,00% 755,58	20,00% 755,58	20,00% 755,58
1.2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	100,00% 23.215,20	20,00% 4.643,04	20,00% 4.643,04	20,00% 4.643,04	20,00% 4.643,04	20,00% 4.643,04
1.3	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA	100,00% 2.946,46	100,00% 2.946,46				
1.4	Mobilização e Desmobilização de equipamentos	100,00% 29.586,65	50,00% 14.793,33				50,00% 14.793,33
2	SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM	100,00% 1.076.456,79	20,00% 215.291,36	20,00% 215.291,36	20,00% 215.291,36	20,00% 215.291,36	20,00% 215.291,36
3	TRANSPORTE	100,00% 438.902,57	20,00% 87.780,51	20,00% 87.780,51	20,00% 87.780,51	20,00% 87.780,51	20,00% 87.780,51
4	SERVIÇOS DE MEIO AMBIENTE	100,00% 8.251,24					100,00% 8.251,24
Porcentagem			20,61%	19,48%	19,48%	19,48%	20,94%
Custo			326.210,28	308.470,49	308.470,49	308.470,49	331.515,06
Porcentagem Acumulado			20,61%	40,09%	59,57%	79,06%	100,0%
Custo Acumulado			326.210,27	634.680,76	943.151,26	1.251.621,75	1.583.136,81



Jose Anderson Oliveira De Sousa
Engenheiro Civil - CREA/PA
RNP – 1518822622

OBRA: SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL

LOCAL: COCAL DE TELHA - PI / ZONA RURAL

OBRA: SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DE ESTRADA VICINAL NO MUNICÍPIO DE COCAL DE TELHA-PI, COM EXTENSÃO TOTAL DE 34,77 KM.

BANCO: SINAPI - 04/2023 - Piauí / SICRO - 04/2023 - Com desoneração - Horista: 83,58% / Mensalista: 47,20% - BDI: 25,93%

Mobilização e Desmobilização de equipamentos

COMP. 04	Mobilização e desmobilização de equipamentos
A - Equipamentos	
A1 - Equipamentos Pesados transportados pelo cavalo mecânico com reboque	Quant
E9541 Trator de esteiras com lâmina - 259 kW	1,00
E9540 Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW	2,00
E9576 Escavadeira Hidráulica de longo alcance sobre esteiras (103 kw)	2,00
E9762 Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 Kw	2,00
E9524 Motoniveladora - (93 kw)	3,00
Total	10,00
Distância (Teresina/PI - Local da Obra) =	120,00 km
Ida e Volta (2x) =	2,00
Mobilização e Desmobilização =	1,00
Distância total =	2.400,00 km

A2 - Equipamentos Leves	Quant	Veloc. (km/h)	Distância ida e volta (km)	Horas	Custo Horário	Valor
E9579 Caminhão Basculante - 10 m³ - 15 t (188 kw)	3,00	60,00	240,00	4,00	287,0621 R\$	3.444,74
E9571 Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW	2,00	60,00	240,00	4,00	324,0554 R\$	2.592,44
E9605 Caminhão tanque com capacidade de 6.000 l - 136 kW	1,00	60,00	240,00	4,00	248,3371 R\$	993,34
Custo total					R\$	**7.030,52**

B1 - Cálculo do Preço por km do transporte comercial com cavalo mecânico com reboque

		Custo Operativo	
E9666 Cavalo Mecânico com Semi Reboque 30 t	412,1887	R\$/h	
	Velocidade Média:	60,00 km/h	
	Custo por km:	6,86 R\$/km	

C - Mobilização e Desmobilização de equipamentos

Item	Descrição	unidade	Quant	Preço Unit.	Valor
C1	Transporte de Equipamentos pesados	km	2.400,00	6,86	16.464,00
C2	Transporte de Equipamentos leves	und	1,00	7.030,52	7.030,52
	Custo Total				R\$ 23.494,52
	Preço Total				R\$ 23.494,52

OBRA: SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL

LOCAL: COCAL DE TELHA - PI / ZONA RURAL

OBRA: SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DE ESTRADA VICINAL NO MUNICÍPIO DE COCAL DE TELHA-PI, COM EXTENSÃO TOTAL DE 34,77 KM.

BANCO: SINAPI - 04/2023 - Piauí / SICRO - 04/2023 - Com desoneração - Horista: 83,58% / Mensalista: 47,20% - BDI: 25,93%

Composições Analíticas com Preço Unitário

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COMP. 01	Próprio	ALOJAMENTO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	mês	1,000000	600,00	600,00
Insumo	COT. 01	Próprio	Aluguel de casa	Aluguel	mês	1,000000	600,00	600,00
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>
				Valor do BDI =>	155,58			Valor com BDI =>
								755,58

1.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COMP. 02	Próprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	SERP - SERVIÇOS	mês	1,000000	8.699,58	8.699,58
Composição Auxiliar	90777	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	15,000000	95,71	1.435,65
Composição Auxiliar	90776	SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	30,000000	26,95	808,50
Composição Auxiliar	90766	SINAPI	ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	30,000000	17,37	521,10
Composição Auxiliar	88326	SINAPI	VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	30,000000	21,01	630,30
Composição Auxiliar	100289	SINAPI	VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	30,000000	16,93	507,90
Insumo	E9093	SICRO3	Veículo leve - 53 kW (sem motorista)	Equipamento	UN	140,000000	34,26	4.796,13
				MO sem LS =>	3.381,60	LS =>	0,00	MO com LS =>
				Valor do BDI =>	2.255,80			Valor com BDI =>
								10.955,38

1.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COMP. 01	Próprio	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA	SERP - SERVIÇOS	m²	1,000000	361,07	361,07
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,000000	21,40	21,40
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,000000	17,12	34,24
Composição Auxiliar	94962	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACÔ 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,010000	483,12	4,83
Insumo	00004417	SINAPI	SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	1,000000	3,81	3,81
Insumo	00004491	SINAPI	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	4,000000	11,14	44,56
Insumo	00004813	SINAPI	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA "N. 22", ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	Material	m²	1,000000	250,00	250,00
Insumo	00005075	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	Material	KG	0,110000	20,34	2,23
				MO sem LS =>	38,23	LS =>	0,00	MO com LS =>
				Valor do BDI =>	93,63			Valor com BDI =>
								454,70

2.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5501700	SICRO3	Desmatamento, destocamento e limpeza de área com árvores de diâmetro até 0,15 m		m²	1,000000	0,52	0,52
A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização	Custo Operacional	Custo Horário	
Insumo	E9541	SICRO3	Trator sobre esteiras com lâmina - 259 kW	1,000000	1,00	0,00	761,1587	301,0614
						Custo Horário de Equipamentos =>		761,1587
B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade		Salário Hora	Custo Horário	
Insumo	P9824	SICRO3	Servente	2,000000		17,7127		35,4254
						Custo Horário da Mão de Obra =>		35,4254
				Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>		0,0000		
				Custo Horário de Execução =>		796,5841		
				Fator de Influencia da Chuva - FIC =>		0,0029		
				Custo do FIC =>		0,0015		
				Produção do Equipe =>		1.532,9100		
				Custo Unitário de Execução =>		0,5197		
				MO sem LS =>		0,02		0,02
				Valor do BDI =>		0,13		0,65

2.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	4011209	SICRO3	Regularização do subleito		m²	1,000000	1,09	1,09
A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização	Custo Operacional	Custo Horário	
Insumo	E9571	SICRO3	Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW	2,000000	0,51	0,49	324,0554	82,3446
						411,2342		
				Insumo E9518 SICRO3 Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24")		1,0000000,69,0,314,90223,4138		4,4408
				Insumo E9524 SICRO3 Motoniveladora - 93 kW		1,0000000,71,0,29284,1403123,5486		237,5687
				Insumo E9762 SICRO3 Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW		1,0000000,96,0,04243,4324118,0187238,4159		
				Insumo E9685 SICRO3 Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kW		1,0000000,1,00,0,00194,115184,2168194,1151		

OBRA: SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL

LOCAL: COCAL DE TELHA - PI / ZONA RURAL

OBRA: SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DE ESTRADA VICINAL NO MUNICÍPIO DE COCAL DE TELHA-PI, COM EXTENSÃO TOTAL DE 34,77 KM

BANCO: SINAPI - 04/2023 - Piauí / SICRO - 04/2023 - Com desoneração - Horista: 83,58% / Mensalista: 47,20% - BDI: 25,93%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Analíticas com Preço Unitário								
Insumo	E9577 SICRO3	Trator agrícola sobre pneus - 77 kW	1,0000000	0,69	0,31	126,2623	42,1690	100,1934
B	Código Banco	Mão de Obra	Quantidade			Salário Hora	Custo Horário	
Insumo	P9824 SICRO3	Servente	1,0000000			17,7127	17,7127	
							Custo Horário da Mão de Obra =>	17,7127
							Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>	0,0000
							Custo Horário de Execução =>	1.203,6808
							Fator de Influencia da Chuva - FIC =>	0,0173
							Custo do FIC =>	0,0185
							Produção de Equipe =>	1.121,3300
							Custo Unitário de Execução =>	1,0734
				MO sem LS =>	0,02	LS =>	0,00 MO com LS =>	0,02
				Valor do BDI =>	0,28		Valor com BDI =>	1,37

2.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5502985 SICRO3	Limpeza mecanizada da camada vegetal		m²	1,000000	0,42	0,42
A	Código Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização	Custo Operacional	Custo Horário	
Insumo	E9540 SICRO3	Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW	1,000000	1,00	0,00	240,2468	89,2679
						Custo Horário de Equipamentos =>	240,2468
B	Código Banco	Mão de Obra	Quantidade		Salário Hora	Custo Horário	
Insumo	P9824 SICRO3	Servente	1,000000		17,7127	17,7127	
						Custo Horário da Mão de Obra =>	17,7127
						Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>	0,0000
						Custo Horário de Execução =>	257,9595
						Fator de Influencia da Chuva - FIC =>	0,0173
						Custo do FIC =>	0,0072
						Produção de Equipe =>	622,9500
						Custo Unitário de Execução =>	0,4141
						MO sem LS =>	0,03
						LS =>	0,00
						MO com LS =>	0,03
						Valor do BDI =>	0,11
						Valor com BDI =>	0,53

2.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	5502986 SICRO3	Expurgo de jazida		m³	1,000000	2,38	2,38	
A	Código Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização	Custo Operacional	Custo Horário		
				Operativa Improdutiva	Operativa Improdutiva			
Insumo	E9540 SICRO3	Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW	1,0000000	1,00, 0,00	240,2468	89,2679	240,2468	
					Custo Horário de Equipamentos =>		240,2468	
B	Código Banco	Mão de Obra	Quantidade		Salário Hora	Custo Horário		
Insumo	P9824 SICRO3	Servente	1,0000000		17,7127	17,7127		
					Custo Horário da Mão de Obra =>		17,7127	
					Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>		0,0000	
					Custo Horário de Execução =>		257,9595	
					Fator de Influencia da Chuva - FIC =>		0,0173	
					Custo do FIC =>		0,0405	
					Produção de Equipe =>		110,1300	
					Custo Unitário de Execução =>		2,3423	
				MO sem LS =>	0,16	LS =>	0,00	
				Valor do BDI =>	0,62		MO com LS =>	0,16
							Valor com BDI =>	0,36

OBRA: SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL

LOCAL: COCAL DE TELHA - PI / ZONA RURAL

OBRA: SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DE ESTRADA VICINAL NO MUNICÍPIO DE COCAL DE TELHA-PI, COM EXTENSÃO TOTAL DE 34,77 KM.

BANCO: SINAPI - 04/2023 - Piauí / SICRO - 04/2023 - Com desoneração - Horista: 83,58% / Mensalista: 47,20% - BDI: 25,93%

Composições Analíticas com Preço Unitário

E	Banco	Insumo	Tempos Fixos	Código	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário	
Tempo Fixo	SICRO3	4016096	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 6 m ³ - carga com escavadeira de 1,56 m ³ (exclusa) e descarga livre	5914353	2,0630100	t	1,4800	3,0533	
Custo Total dos Tempos Fixos =>								3,0533	
F	Banco	Insumo	Momento de Transporte	Quantidade	Unidade	Distância Média de Transporte (DMT)		Custo Horário	
Momento de Transporte	SICRO3	4016096	Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m ³ - Caminhão basculante com capacidade de 6 m ³ - 136 kW	2,0630100	tkm	5914314 0,000 R\$ 1,25	5914329 0,000 R\$ 1,00	5914344 0,000 R\$ 0,82	0,0000
Custo total dos Momentos de Transportes =>								0,0000	
MO sem LS =>				0,24	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,24	
Valor do BDI =>				2,79			Valor com BDI =>	13,56	

3.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5914374	SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 10 m ³ - rodovia em revestimento primário		tkm	1,000000	0,94	0,94
A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização	Custo Operacional		Custo Horário
Insumo	E9579	SICRO3	Caminhão basculante com capacidade de 10 m ³ - 188 kW	1,000000	1,00	0,00	287,0621	88,6663
Custo Horário de Equipamentos =>								287,0621
Custo Horário de Execução =>								287,0621
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>								0,0173
Custo do FIC =>								0,0159
Produção de Equipe =>								311,2500
Custo Unitário de Execução =>								0,9223
MO sem LS =>				0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
Valor do BDI =>				0,24			Valor com BDI =>	1,18

3.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5915467	SICRO3	Transporte de água com caminhão tanque de 10.000 l - rodovia em revestimento primário		tkm	1,000000	1,59	1,59
A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização	Custo Operacional		Custo Horário
Insumo	E9571	SICRO3	Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW	1,000000	1,00	0,00	324,0554	82,3446
Custo Horário de Equipamentos =>								324,0554
Custo Horário de Execução =>								324,0554
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>								0,0173
Custo do FIC =>								0,0270
Produção de Equipe =>								207,5000
Custo Unitário de Execução =>								1,5617
MO sem LS =>				0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
Valor do BDI =>				0,41			Valor com BDI =>	2,00


4.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COMP. 04	Próprio	Reparação de danos físicos ao meio ambiente	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m ²	1,000000	0,13	0,13
A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização	Custo Operacional		Custo Horário
Insumo	E9540	SICRO3	Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW	0,0006000	0,50	0,50	240,2468	89,2679
Custo Horário de Equipamentos =>								0,0989
B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade		Salário Hora	Custo Horário	
Insumo	P9824	SICRO3	Servente	0,0020000		17,7127	0,0354	
Custo Horário da Mão de Obra =>								0,0354
Custo Horário de Execução =>								0,1343
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>								0,0000
Custo do FIC =>								0,0000
Produção de Equipe =>								1,0000
Custo Unitário de Execução =>								0,1343
MO sem LS =>				0,04	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,04
Valor do BDI =>				0,03			Valor com BDI =>	0,16

OBRA: SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL
LOCAL: COCAL DE TELHA - PI / ZONA RURAL
OBRA: SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DE ESTRADA VICINAL NO MUNICÍPIO DE COCAL DE TELHA-PI, COM EXTENSÃO TOTAL DE 34,77 KM.
BANCO: SINAPI - 04/2023 - Piauí / SICRO - 04/2023 - Com desoneração - Horista: 83,58% / Mensalista: 47,20% - BDI: 25,93%
COMPOSIÇÃO DE BDI (%)

* Para cálculo do BDI, será adotada a seguinte fórmula:

$$BDI = (((1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L))/(1-I))-1$$

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	(%)
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	
Administração Central		3,80
	TOTAL AC=	3,80
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	
Despesas financeiras		1,10
	TOTAL DF=	1,10
S + G	SEGUROS E GARANTIA	
Seguros e garantia		0,50
	TOTAL S+G=	0,50
R	RISCOS	
Riscos		0,72
	TOTAL R=	0,72
L	LUCRO	
Lucro		8,50
	TOTAL L=	8,50
I	TRIBUTOS	
PIS		0,81
ISS		3,00
COFINS		3,00
CPRB		4,50
	TOTAL I=	11,31
	TOTAL (BDI)=	25,93



Jose Anderson Oliveira De Sousa
Engenheiro Civil - CREA/PA
RNP – 1518822622

OBRA: SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL


LOCAL: COCAL DE TELHA - PI / ZONA RURAL

OBRA: SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DE ESTRADA VICINAL NO MUNICÍPIO DE COCAL DE TELHA-PI, COM EXTENSÃO TOTAL DE 34,77 KM.

BANCO: SINAPI - 04/2023 - Piauí / SICRO - 04/2023 - Com desoneração - Horista: 83,58% / Mensalista: 47,20% - BDI: 25,93%

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA

CÓDIGO	DESCRIPÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
GRUPO A			
A1	INSS	0,00%	0,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário-Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
A	Total dos Encargos Sociais	16,80%	16,80%
GRUPO B			
B1	Reposo Semanal Remunerado	17,82%	NÃO INCIDE
B2	Feriados	3,95%	NÃO INCIDE
B3	Auxilio - enfermidade	0,87%	0,66%
B4	13º salário	10,95%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,05%
B6	Faltas justificadas	0,73%	0,56%
B7	Dias de chuva	1,19%	NÃO INCIDE
B8	Auxilio acidente de trabalho	0,10%	0,08%
B9	Férias Gozadas	11,47%	8,72%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%
B	Total dos Encargos Sociais que recebem incidências de A	47,19%	18,43%
GRUPO C			
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,30%	4,03%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,12%	0,09%
C3	Férias Idenizadas	2,40%	1,83%
C4	Depósito rescisão sem Justa Causa	2,95%	2,24%
C5	Idenização Adicional	0,45%	0,34%
C	Total dos Encargos Sociais que não recebem incidências	11,22%	8,53%
GRUPO D			
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,93%	3,10%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e	0,44%	0,34%
D	Total das Taxas incidências e reincidências	8,37%	3,44%
TOTAL (A+B+C+D)		83,58%	47,20%



Jose Anderson Oliveira De Sousa
Engenheiro Civil - CREA/PA
RNP – 1518822622

7.0 – Memória de Cálculo

Jose Anderson Oliveira De Sousa
Engenheiro Civil - CREA/PA
RNP – 1518822622


OBRA: SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL

LOCAL: COCAL DE TELHA - PI / ZONA RURAL

OBRA: SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DE ESTRADA VICINAL NO MUNICÍPIO DE COCAL DE TELHA-PI, COM EXTENSÃO TOTAL DE 34,77 KM.

BANCO: SINAPI - 04/2023 - Piauí / SICRO - 04/2023 - Sem desoneração - Horista: 113,05% / Mensalista: 70,90% - BDI: 21,43%

Memória de Cálculo - TRECHO 01 - COCAL DE TELHA ATE COCALINHO

1.0 Código SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	COMP. 01	Alojamento Quantidade: 5,00 mês
1.2	COMP. 02	Administração local Quantidade: 5,00 mês
1.3	COMP. 03	Placa da obra (3,60m x 1,80m) Comprimento: 3,60 m Altura: 1,80 m Nº de Placas: 1,00 und Quantidade: 6,48 m²
1.4	COMP. 04	Mobilização e desmobilização de equipamentos Quantidade: 1,00 und
2.0 Código SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM		
		Extensão: 1,87 km Largura: 6,00 m
2.1	Sicro 5501700	Desmatamento, destocamento, limpeza de área e estocagem do material de limpeza com árvores de diâmetro até 0,15 m Extensão: 1.870,00 m Largura: 1,00 m Lados: 2,00 und Área total de roçada: 3.740,00 m²
2.2	Sicro 4011209	Regularização do subleito Extensão: 1.870,00 m Talude (2,00 x 0,30) 0,60 m Largura: 6,00 m Área de regularização: 12.342,00 m²
		<i>seção</i> 
2.3	Sicro 5502985	Limpeza mecanizada da camada vegetal, jazida Volume de Revest. Primário: 2.945,25 m³ Limpeza mecanizada da camada vegetal 1,00 m Área de limpeza camada vegetal: 2.945,25 m²
2.4	Sicro 5502986	Expurgo de jazida Área de limpeza camada vegetal: 2.945,25 m² Espessura: 0,05 m Volume do expurgo: 147,26 m³

OBRA: SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL

LOCAL: COCAL DE TELHA - PI / ZONA RURAL

OBRA: SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DE ESTRADA VICINAL NO MUNICÍPIO DE COCAL DE TELHA-PI, COM EXTENSÃO TOTAL DE 34,77 KM.

BANCO: SINAPI - 04/2023 - Piauí / SICRO - 04/2023 - Sem desoneração - Horista: 113,05% / Mensalista: 70,90% - BDI: 21,43%

Memória de Cálculo - TRECHO 01 - COCAL DE TELHA ATE COCALINHO

2.5	Sicro 4915611	Recomposição de revestimento primário com material de jazida		
		Extensão :	1.870,00	m
		Largura média:	6,30	m
		Espessura:	0,25	m
Volume:			2.945,25	m ³
3.0	Código	TRANSPORTE		
3.1	Sicro 5914374	Transporte com caminhão basculante de 10 m ³ - rodovia em revestimento primário		
		Volume:	2.945,25	m ³
		Densidade:	1,50	t/m ³
		DMT:	4,34	km
		Fator	1,20	
Transporte de material:			23.008,29	t.km
3.2	Sicro 5915467	Transporte de água com caminhão tanque de 10.000 l - rodovia em revestimento primário		
		Volume:	2.945,25	m ³
		Consumo:	0,055	t/m ³
		DMT:	1,23	km
		Transporte de água:	199,25	t.km
4.0	Código	SERVIÇOS DE MEIO AMBIENTE		
4.1	COMP. 05	Reparação de danos físicos ao meio ambiente		
		Área de jazida	2.945,25	m ²

Jose Anderson Oliveira De Sousa
Engenheiro Civil - CREA/PA
RNP – 1518822622


OBRA: SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL

LOCAL: COCAL DE TELHA - PI / ZONA RURAL

OBRA: SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DE ESTRADA VICINAL NO MUNICÍPIO DE COCAL DE TELHA-PI, COM EXTENSÃO TOTAL DE 34,77 KM.

BANCO: SINAPI - 04/2023 - Piauí / SICRO - 04/2023 - Sem desoneração - Horista: 113,05% / Mensalista: 70,90% - BDI: 21,43%

Memória de Cálculo - TRECHO 02 - POVOADO COCALINHO

1.0 Código SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	COMP. 01	Alojamento Quantidade: 5,00 mês
1.2	COMP. 02	Administração local Quantidade: 5,00 mês
1.3	COMP. 03	Placa da obra (3,60m x 1,80m) Comprimento: 3,60 m Altura: 1,80 m Nº de Placas: 1,00 und Quantidade: 6,48 m²
1.4	COMP. 04	Mobilização e desmobilização de equipamentos Quantidade: 1,00 und
2.0 Código SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM		
		Extensão: 0,97 km Largura: 5,00 m
2.1	Sicro 5501700	Desmatamento, destocamento, limpeza de área e estocagem do material de limpeza com árvores de diâmetro até 0,15 m Extensão: 970,00 m Largura: 1,00 m Lados: 2,00 und Área total de roçada: 1.940,00 m²
2.2	Sicro 4011209	Regularização do subleito Extensão: 970,00 m Talude (2,00 x 0,30) 0,60 m Largura: 5,00 m Área de regularização: 5.432,00 m²
		<i>seção</i> 
2.3	Sicro 5502985	Limpeza mecanizada da camada vegetal, jazida Volume de Revest. Primário: 1.285,25 m³ Limpeza mecanizada da camada vegetal 1,00 m Área de limpeza camada vegetal: 1.285,25 m²
2.4	Sicro 5502986	Expurgo de jazida Área de limpeza camada vegetal: 1.285,25 m² Espessura: 0,05 m Volume do expurgo: 64,26 m³

OBRA: SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL

LOCAL: COCAL DE TELHA - PI / ZONA RURAL

OBRA: SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DE ESTRADA VICINAL NO MUNICÍPIO DE COCAL DE TELHA-PI, COM EXTENSÃO TOTAL DE 34,77 KM.

BANCO: SINAPI - 04/2023 - Piauí / SICRO - 04/2023 - Sem desoneração - Horista: 113,05% / Mensalista: 70,90% - BDI: 21,43%

Memória de Cálculo - TRECHO 02 - POVOADO COCALINHO

2.5	Sicro 4915611	Recomposição de revestimento primário com material de jazida		
		Extensão :	970,00	m
		Largura média:	5,30	m
		Espessura:	0,25	m
		Volume:	1.285,25	m ³
3.0 Código		TRANSPORTE		
3.1	Sicro 5914374	Transporte com caminhão basculante de 10 m ³ - rodovia em revestimento primário		
		Volume:	1.285,25	m ³
		Densidade:	1,50	t/m ³
		DMT:	4,66	km
		Fator	1,20	
		Transporte de material:	10.780,68	t.km
3.2	Sicro 5915467	Transporte de água com caminhão tanque de 10.000 l - rodovia em revestimento primário		
		Volume:	1.285,25	m ³
		Consumo:	0,055	t/m ³
		DMT:	3,79	km
		Transporte de água:	267,91	t.km
4.0 Código		SERVIÇOS DE MEIO AMBIENTE		
4.1	COMP. 05	Reparação de danos físicos ao meio ambiente		
		Área de jazida	1.285,25	m ²



Jose Anderson Oliveira De Sousa
Engenheiro Civil - CREA/PA
RNP - 1518822622


OBRA: SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL

LOCAL: COCAL DE TELHA - PI / ZONA RURAL

OBRA: SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DE ESTRADA VICINAL NO MUNICÍPIO DE COCAL DE TELHA-PI, COM EXTENSÃO TOTAL DE 34,77 KM.

BANCO: SINAPI - 04/2023 - Piauí / SICRO - 04/2023 - Sem desoneração - Horista: 113,05% / Mensalista: 70,90% - BDI: 21,43%

Memória de Cálculo - TRECHO 03 - COCAL DE TELHA ATÉ A BARRA NOVA

1.0 Código SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	COMP. 01	Alojamento Quantidade: 5,00 mês
1.2	COMP. 02	Administração local Quantidade: 5,00 mês
1.3	COMP. 03	Placa da obra (3,60m x 1,80m) Comprimento: 3,60 m Altura: 1,80 m Nº de Placas: 1,00 und Quantidade: 6,48 m²
1.4	COMP. 04	Mobilização e desmobilização de equipamentos Quantidade: 1,00 und
2.0 Código SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM		
		Extensão: 0,63 km Largura: 6,00 m
2.1	Sicro 5501700	Desmatamento, destocamento, limpeza de área e estocagem do material de limpeza com árvores de diâmetro até 0,15 m Extensão: 630,00 m Largura: 1,00 m Lados: 2,00 und Área total de roçada: 1.260,00 m²
2.2	Sicro 4011209	Regularização do subleito Extensão: 630,00 m Talude (2,00 x 0,30) 0,60 m Largura: 6,00 m Área de regularização: 4.158,00 m²
		 <p>seção</p> <p>6,00</p> <p>hmed=0,20</p> <p>0,30</p> <p>6,00</p> <p>0,30</p> <p>6,60</p>
2.3	Sicro 5502985	Limpeza mecanizada da camada vegetal, jazida Volume de Revest. Primário: 992,25 m³ Limpeza mecanizada da camada vegetal 1,00 m Área de limpeza camada vegetal: 992,25 m²
2.4	Sicro 5502986	Expurgo de jazida Área de limpeza camada vegetal: 992,25 m² Espessura: 0,05 m Volume do expurgo: 49,61 m³

OBRA: SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL

LOCAL: COCAL DE TELHA - PI / ZONA RURAL

OBRA: SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DE ESTRADA VICINAL NO MUNICÍPIO DE COCAL DE TELHA-PI, COM EXTENSÃO TOTAL DE 34,77 KM.

BANCO: SINAPI - 04/2023 - Piauí / SICRO - 04/2023 - Sem desoneração - Horista: 113,05% / Mensalista: 70,90% - BDI: 21,43%

Memória de Cálculo - TRECHO 03 - COCAL DE TELHA ATÉ A BARRA NOVA

2.5	Sicro 4915611	Recomposição de revestimento primário com material de jazida	
		Extensão :	
		630,00 m	
		Largura média:	
		6,30 m	
		Espessura:	
		0,25 m	
		Volume:	
		992,25 m ³	
3.0 Código TRANSPORTE			
3.1	Sicro 5914374	Transporte com caminhão basculante de 10 m ³ - rodovia em revestimento primário	
		Volume:	
		992,25 m ³	
		Densidade:	
		1,50 t/m ³	
		DMT:	
		6,64 km	
		Fator	
		1,20	
		Transporte de material:	
		11.859,37 t.km	
3.2 Código SERVIÇOS DE MEIO AMBIENTE			
4.1	COMP. 05	Reparação de danos físicos ao meio ambiente	
		Área de jazida	
		992,25 m²	

Jose Anderson Oliveira De Sousa
Engenheiro Civil - CREA/PA
RNP - 1518822622

OBRA: SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL

LOCAL: COCAL DE TELHA - PI / ZONA RURAL

OBRA: SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DE ESTRADA VICINAL NO MUNICÍPIO DE COCAL DE TELHA-PI, COM EXTENSÃO TOTAL DE 34,77 KM.

BANCO: SINAPI - 04/2023 - Piauí / SICRO - 04/2023 - Sem desoneração - Horista: 113,05% / Mensalista: 70,90% - BDI: 21,43%

Memória de Cálculo - TRECHO 04 - BARRA NOVA ATÉ CALENGA

1.0	Código	SERVIÇOS PRELIMINARES
------------	---------------	------------------------------

1.1	COMP. 01	Alojamento Quantidade: 5,00 mês
-----	----------	---

1.2	COMP. 02	Administração local Quantidade: 5,00 mês
-----	----------	--

1.3	COMP. 03	Placa da obra (3,60m x 1,80m) Comprimento: 3,60 m Altura: 1,80 m Nº de Placas: 1,00 und Quantidade: 6,48 m²
-----	----------	--


1.4	COMP. 04	Mobilização e desmobilização de equipamentos Quantidade: 1,00 und
-----	----------	---

2.0	Código	SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM
------------	---------------	----------------------------------

		Extensão: 3,82 km Largura: 6,00 m
--	--	---

2.1	Sicro 5501700	Desmatamento, destocamento, limpeza de área e estocagem do material de limpeza com árvores de diâmetro até 0,15 m Extensão: 3.820,00 m Largura: 1,00 m Lados: 2,00 und Área total de roçada: 7.640,00 m²
-----	---------------	--

2.2	Sicro 4011209	Regularização do subleito Extensão: 3.820,00 m Talude (2,00 x 0,30) Largura: 6,00 m Área de regularização: 25.212,00 m²
-----	---------------	---



2.3	Sicro 5502985	Limpeza mecanizada da camada vegetal, jazida Volume de Revest. Primário: 6.016,50 m³ Limpeza mecanizada da camada vegetal Área de limpeza camada vegetal: 6.016,50 m²
-----	---------------	--

2.4	Sicro 5502986	Expurgo de jazida Área de limpeza camada vegetal: 6.016,50 m² Espessura: Volume do expurgo: 300,83 m³
-----	---------------	--

OBRA: SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL

LOCAL: COCAL DE TELHA - PI / ZONA RURAL

OBRA: SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DE ESTRADA VICINAL NO MUNICÍPIO DE COCAL DE TELHA-PI, COM EXTENSÃO TOTAL DE 34,77 KM.

BANCO: SINAPI - 04/2023 - Piauí / SICRO - 04/2023 - Sem desoneração - Horista: 113,05% / Mensalista: 70,90% - BDI: 21,43%

Memória de Cálculo - TRECHO 04 - BARRA NOVA ATÉ CALENGA

2.5	Sicro 4915611	Recomposição de revestimento primário com material de jazida		
		Extensão :	3.820,00	m
		Largura média:	6,30	m
		Espessura:	0,25	m
		Volume:	6.016,50	m ³
3.0 Código TRANSPORTE				
3.1	Sicro 5914374	Transporte com caminhão basculante de 10 m ³ - rodovia em revestimento primário		
		Volume:	6.016,50	m ³
		Densidade:	1,50	t/m ³
		DMT:	3,52	km
		Fator	1,20	
Transporte de material:			38.120,54	t.km
3.2	Sicro 5915467	Transporte de água com caminhão tanque de 10.000 l - rodovia em revestimento primário		
		Volume:	6.016,50	m ³
		Consumo:	0,055	t/m ³
		DMT:	1,70	km
		Transporte de água:	562,54	t.km
4.0 Código SERVIÇOS DE MEIO AMBIENTE				
4.1	COMP. 05	Reparação de danos físicos ao meio ambiente		
		Área de jazida	6.016,50	m²

Jose Anderson Oliveira De Sousa
Engenheiro Civil - CREA/PA
RNP – 1518822622

OBRA: SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL

LOCAL: COCAL DE TELHA - PI / ZONA RURAL

OBRA: SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DE ESTRADA VICINAL NO MUNICÍPIO DE COCAL DE TELHA-PI, COM EXTENSÃO TOTAL DE 34,77 KM.

BANCO: SINAPI - 04/2023 - Piauí / SICRO - 04/2023 - Sem desoneração - Horista: 113,05% / Mensalista: 70,90% - BDI: 21,43%

Memória de Cálculo - TRECHO 05 - POVOADO SANTO AFONSO

1.0 Código SERVIÇOS PRELIMINARES		
---	--	--

1.1	COMP. 01	Alojamento Quantidade:
		5,00 mês

1.2	COMP. 02	Administração local Quantidade:
		5,00 mês

1.3	COMP. 03	Placa da obra (3,60m x 1,80m)	
		Comprimento:	
		1,80 m	
		Altura:	
Nº de Placas:			
Quantidade:			
1,00 und			
6,48 m ²			

1.4	COMP. 04	Mobilização e desmobilização de equipamentos Quantidade:
		1,00 und

2.0 Código SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM		
---	--	--

		Extensão: Quantidade:
		1,57 km

		Largura: Quantidade:
		6,00 m

2.1	Sicro 5501700	Desmatamento, destocamento, limpeza de área e estocagem do material de limpeza com árvores de diâmetro até 0,15 m
		Extensão:
		1.570,00 m
		Largura:
		1,00 m

Lados:


Área total de roçada: 3.140,00 m²

2.2	Sicro 4011209	Regularização do subleito
		Extensão:
		1.570,00 m
		Talude (2,00 x 0,30)
		0,60 m

Largura:

6,00 m

Área de regularização: 10.362,00 m²



2.3	Sicro 5502985	Limpeza mecanizada da camada vegetal, jazida
		Volume de Revest. Primário:
		2.472,75 m ³
		Limpeza mecanizada da camada vegetal


1,00 m

Área de limpeza camada vegetal: 2.472,75 m²

2.4	Sicro 5502986	Expurgo de jazida
		Área de limpeza camada vegetal:
		2.472,75 m ²
		Espessura:

0,05 m

Volume do expurgo: 123,64 m³


Jose Anderson Oliveira De Sousa
Engenheiro Civil - CREA/PA
RNP – 151882262

OBRA: SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL

LOCAL: COCAL DE TELHA - PI / ZONA RURAL

OBRA: SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DE ESTRADA VICINAL NO MUNICÍPIO DE COCAL DE TELHA-PI, COM EXTENSÃO TOTAL DE 34,77 KM.

BANCO: SINAPI - 04/2023 - Piauí / SICRO - 04/2023 - Sem desoneração - Horista: 113,05% / Mensalista: 70,90% - BDI: 21,43%

Memória de Cálculo - TRECHO 05 - POVOADO SANTO AFONSO

Recomposição de revestimento primário com material de jazida		
2.5	Sicro 4915611	Extensão : 1.570,00 m
		Largura média: 6,30 m
		Espessura: 0,25 m
		Volume: 2.472,75 m ³
3.0	Código	TRANSPORTE
3.1	Sicro 5914374	Transporte com caminhão basculante de 10 m ³ - rodovia em revestimento primário
		Volume: 2.472,75 m ³
		Densidade: 1,50 t/m ³
		DMT: 0,54 km
		Fator 1,20
		Transporte de material: 2.403,51 t.km
3.2	Sicro 5915467	Transporte de água com caminhão tanque de 10.000 l - rodovia em revestimento primário
		Volume: 2.472,75 m ³
		Consumo: 0,055 t/m ³
		DMT: 2,13 km
		Transporte de água: 289,68 t.km
4.0	Código	SERVIÇOS DE MEIO AMBIENTE
4.1	COMP. 05	Reparação de danos físicos ao meio ambiente
		Área de jazida 2.472,75 m ²

José Anderson Oliveira De Sousa
Engenheiro Civil - CREA/PA
RNP – 1518822622

OBRA: SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL


LOCAL: COCAL DE TELHA - PI / ZONA RURAL

OBRA: SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DE ESTRADA VICINAL NO MUNICÍPIO DE COCAL DE TELHA-PI, COM EXTENSÃO TOTAL DE 34,77 KM.

BANCO: SINAPI - 04/2023 - Piauí / SICRO - 04/2023 - Sem desoneração - Horista: 113,05% / Mensalista: 70,90% - BDI: 21,43%

Memória de Cálculo - TRECHO 06 - BR ATÉ LAGOA ALEGRE

1.0 Código SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	COMP. 01	Alojamento Quantidade: 5,00 mês
1.2	COMP. 02	Administração local Quantidade: 5,00 mês
1.3 COMP. 03 Placa da obra (3,60m x 1,80m) Comprimento: 3,60 m Altura: 1,80 m Nº de Placas: 1,00 und Quantidade: 6,48 m²		
1.4	COMP. 04	Mobilização e desmobilização de equipamentos Quantidade: 1,00 und
2.0 Código SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM		
		Extensão: 3,74 km Largura: 6,00 m
2.1	Sicro 5501700	Desmatamento, destocamento, limpeza de área e estocagem do material de limpeza com árvores de diâmetro até 0,15 m Extensão: 3.740,00 m Largura: 1,00 m Lados: 2,00 und Área total de roçada: 7.480,00 m²
2.2	Sicro 4011209	Regularização do subleito Extensão: 3.740,00 m Talude (2,00 x 0,30) Largura: 6,00 m Área de regularização: 24.684,00 m²
2.3	Sicro 5502985	Limpeza mecanizada da camada vegetal, jazida Volume de Revest. Primário: 5.890,50 m³ Limpeza mecanizada da camada vegetal 1,00 m Área de limpeza camada vegetal: 5.890,50 m²
2.4	Sicro 5502986	Expurgo de jazida Área de limpeza camada vegetal: 5.890,50 m² Espessura: 0,05 m Volume do expurgo: 294,53 m³



OBRA: SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL

LOCAL: COCAL DE TELHA - PI / ZONA RURAL

OBRA: SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DE ESTRADA VICINAL NO MUNICÍPIO DE COCAL DE TELHA-PI, COM EXTENSÃO TOTAL DE 34,77 KM.

BANCO: SINAPI - 04/2023 - Piauí / SICRO - 04/2023 - Sem desoneração - Horista: 113,05% / Mensalista: 70,90% - BDI: 21,43%

Memória de Cálculo - TRECHO 06 - BR ATÉ LAGOA ALEGRE

2.5	Sicro 4915611	Recomposição de revestimento primário com material de jazida		
		Extensão :	3.740,00	m
		Largura média:	6,30	m
		Espessura:	0,25	m
Volume:			5.890,50	m ³
3.0	Código	TRANSPORTE		
3.1	Sicro 5914374	Transporte com caminhão basculante de 10 m ³ - rodovia em revestimento primário		
		Volume:	5.890,50	m ³
		Densidade:	1,50	t/m ³
		DMT:	1,29	km
		Fator	1,20	
Transporte de material:			13.677,74	t.km
3.2	Sicro 5915467	Transporte de água com caminhão tanque de 10.000 l - rodovia em revestimento primário		
		Volume:	5.890,50	m ³
		Consumo:	0,055	t/m ³
		DMT:	3,41	km
		Transporte de água:	1.104,76	t.km
4.0	Código	SERVIÇOS DE MEIO AMBIENTE		
4.1	COMP. 05	Reparação de danos físicos ao meio ambiente		
		Área de jazida	5.890,50	m²

José Anderson Oliveira De Sousa
Engenheiro Civil - CREA/PA
RNP - 1518822622


OBRA: SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL

LOCAL: COCAL DE TELHA - PI / ZONA RURAL

OBRA: SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DE ESTRADA VICINAL NO MUNICÍPIO DE COCAL DE TELHA-PI, COM EXTENSÃO TOTAL DE 34,77 KM.

BANCO: SINAPI - 04/2023 - Piauí / SICRO - 04/2023 - Sem desoneração - Horista: 113,05% / Mensalista: 70,90% - BDI: 21,43%

Memória de Cálculo - TRECHO 07 - BR ATÉ PAU D'ARCOS

1.0 Código SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	COMP. 01	Alojamento Quantidade: 5,00 mês
1.2	COMP. 02	Administração local Quantidade: 5,00 mês
1.3 COMP. 03 Placa da obra (3,60m x 1,80m) Comprimento: 3,60 m Altura: 1,80 m Nº de Placas: 1,00 und Quantidade: 6,48 m²		
1.4	COMP. 04	Mobilização e desmobilização de equipamentos Quantidade: 1,00 und
2.0 Código SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM		
2.1	Sicro 5501700	Extensão: 5,80 km Largura: 6,00 m
		Desmatamento, destocamento, limpeza de área e estocagem do material de limpeza com árvores de diâmetro até 0,15 m Extensão: 5.800,00 m Largura: 1,00 m Lados: 2,00 und Área total de roçada: 11.600,00 m²
2.2	Sicro 4011209	Regularização do subleito Extensão: 5.800,00 m Talude (2,00 x 0,30) 0,60 m Largura: 6,00 m Área de regularização: 38.280,00 m²
		 <p style="text-align: center;">seção hmed=0,20 6,00 0,30 6,00 0,30 6,60</p>
2.3	Sicro 5502985	Limpeza mecanizada da camada vegetal, jazida Volume de Revest. Primário: 9.135,00 m³ Limpeza mecanizada da camada vegetal 1,00 m Área de limpeza camada vegetal: 9.135,00 m²
		Expurgo de jazida Área de limpeza camada vegetal: 9.135,00 m² Espessura: 0,05 m Volume do expurgo: 456,75 m³

OBRA: SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL

LOCAL: COCAL DE TELHA - PI / ZONA RURAL

OBRA: SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DE ESTRADA VICINAL NO MUNICÍPIO DE COCAL DE TELHA-PI, COM EXTENSÃO TOTAL DE 34,77 KM.

BANCO: SINAPI - 04/2023 - Piauí / SICRO - 04/2023 - Sem desoneração - Horista: 113,05% / Mensalista: 70,90% - BDI: 21,43%

Memória de Cálculo - TRECHO 07 - BR ATÉ PAU D'ARCOS

2.5	Sicro 4915611	Recomposição de revestimento primário com material de jazida		
		Extensão :	5.800,00	m
		Largura média:	6,30	m
		Espessura:	0,25	m
		Volume:	9.135,00	m ³
3.0 Código TRANSPORTE				
3.1	Sicro 5914374	Transporte com caminhão basculante de 10 m ³ - rodovia em revestimento primário		
		Volume:	9.135,00	m ³
		Densidade:	1,50	t/m ³
		DMT:	1,86	km
		Fator	1,20	
Transporte de material:			30.583,98	t.km
3.2	Sicro 5915467	Transporte de água com caminhão tanque de 10.000 l - rodovia em revestimento primário		
		Volume:	9.135,00	m ³
		Consumo:	0,055	t/m ³
		DMT:	2,59	km
		Transporte de água:	1.301,28	t.km
4.0 Código SERVIÇOS DE MEIO AMBIENTE				
4.1	COMP. 05	Reparação de danos físicos ao meio ambiente		
		Área de jazida	9.135,00	m²

Jose Anderson Oliveira De Sousa
Engenheiro Civil - CREA/PA
RNP – 1518822622


OBRA: SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL

LOCAL: COCAL DE TELHA - PI / ZONA RURAL

OBRA: SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DE ESTRADA VICINAL NO MUNICÍPIO DE COCAL DE TELHA-PI, COM EXTENSÃO TOTAL DE 34,77 KM.

BANCO: SINAPI - 04/2023 - Piauí / SICRO - 04/2023 - Sem desoneração - Horista: 113,05% / Mensalista: 70,90% - BDI: 21,43%

Memória de Cálculo - TRECHO 08 - Povoado Melancia

1.0 Código SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	COMP. 01	Alojamento Quantidade: 5,00 mês
1.2	COMP. 02	Administração local Quantidade: 5,00 mês
1.3 COMP. 03 Placa da obra (3,60m x 1,80m) Comprimento: 3,60 m Altura: 1,80 m Nº de Placas: 1,00 und Quantidade: 6,48 m²		
1.4	COMP. 04	Mobilização e desmobilização de equipamentos Quantidade: 1,00 und
2.0 Código SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM		
2.1	Sicro 5501700	Extensão: 11,80 km Largura: 5,00 m
		Desmatamento, destocamento, limpeza de área e estocagem do material de limpeza com árvores de diâmetro até 0,15 m Extensão: 11.800,00 m Largura: 1,00 m Lados: 2,00 und Área total de roçada: 23.600,00 m²
2.2	Sicro 4011209	Regularização do subleito Extensão: 11.800,00 m Talude (2,00 x 0,30) 0,60 m Largura: 5,00 m Área de regularização: 66.080,00 m²
		 <p>seção</p>
2.3	Sicro 5502985	Limpeza mecanizada da camada vegetal, jazida Volume de Revest. Primário: 15.635,00 m³ Limpeza mecanizada da camada vegetal 1,00 m Área de limpeza camada vegetal: 15.635,00 m²
		Expurgo de jazida Área de limpeza camada vegetal: 15.635,00 m² Espessura: 0,05 m Volume do expurgo: 781,75 m³

OBRA: SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL


LOCAL: COCAL DE TELHA - PI / ZONA RURAL

OBRA: SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DE ESTRADA VICINAL NO MUNICÍPIO DE COCAL DE TELHA-PI, COM EXTENSÃO TOTAL DE 34,77 KM.

BANCO: SINAPI - 04/2023 - Piauí / SICRO - 04/2023 - Sem desoneração - Horista: 113,05% / Mensalista: 70,90% - BDI: 21,43%

Memória de Cálculo - TRECHO 08 - POVOADO MELANCIA

2.5	Sicro 4915611	Recomposição de revestimento primário com material de jazida		
		Extensão :	11.800,00	m
		Largura média:	5,30	m
		Espessura:	0,25	m
		Volume:	15.635,00	m³
3.0 Código TRANSPORTE				
3.1	Sicro 5914374	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário		
		Volume:	15.635,00	m³
		Densidade:	1,50	t/m³
		DMT:	5,59	km
		Fator	1,20	
Transporte de material:			157.319,37	t.km
3.2	Sicro 5915467	Transporte de água com caminhão tanque de 10.000 l - rodovia em revestimento primário		
		Volume:	15.635,00	m³
		Consumo:	0,055	t/m³
		DMT:	9,45	km
		Transporte de água:	8.126,29	t.km
4.0 Código SERVIÇOS DE MEIO AMBIENTE				
4.1	COMP. 05	Reparação de danos físicos ao meio ambiente		
		Área de jazida	15.635,00	m²


 Jose Anderson Oliveira De Sousa
 Engenheiro Civil - CREA/PA
 RNP – 1518822622


OBRA: SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL

LOCAL: COCAL DE TELHA - PI / ZONA RURAL

OBRA: SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DE ESTRADA VICINAL NO MUNICÍPIO DE COCAL DE TELHA-PI, COM EXTENSÃO TOTAL DE 34,77 KM.

BANCO: SINAPI - 04/2023 - Piauí / SICRO - 04/2023 - Sem desoneração - Horista: 113,05% / Mensalista: 70,90% - BDI: 21,43%

Memória de Cálculo - TRECHO 09 - TRECHO DENTRO DA CIDADE

1.0 Código SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	COMP. 01	Alojamento Quantidade: 5,00 mês
1.2	COMP. 02	Administração local Quantidade: 5,00 mês
1.3 COMP. 03 Placa da obra (3,60m x 1,80m) Comprimento: 3,60 m Altura: 1,80 m Nº de Placas: 1,00 und Quantidade: 6,48 m²		
1.4	COMP. 04	Mobilização e desmobilização de equipamentos Quantidade: 1,00 und
2.0 Código SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM		
2.1	Sicro 5501700	Extensão: 0,67 km Largura: 6,00 m
		Desmatamento, destocamento, limpeza de área e estocagem do material de limpeza com árvores de diâmetro até 0,15 m Extensão: 670,00 m Largura: 1,00 m Lados: 2,00 und Área total de roçada: 1.340,00 m²
2.2	Sicro 4011209	Regularização do subleito Extensão: 670,00 m Talude (2,00 x 0,30) 0,60 m Largura: 6,00 m Área de regularização: 4.422,00 m²
		 <p>seção hmed=0,20 6,00 6,00 0,30 0,30 6,60</p>
2.3	Sicro 5502985	Limpeza mecanizada da camada vegetal, jazida Volume de Revest. Primário: 1.055,25 m³ Limpeza mecanizada da camada vegetal 1,00 m Área de limpeza camada vegetal: 1.055,25 m²
		Expurgo de jazida Área de limpeza camada vegetal: 1.055,25 m² Espessura: 0,05 m Volume do expurgo: 52,76 m³

OBRA: SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL

LOCAL: COCAL DE TELHA - PI / ZONA RURAL

OBRA: SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DE ESTRADA VICINAL NO MUNICÍPIO DE COCAL DE TELHA-PI, COM EXTENSÃO TOTAL DE 34,77 KM.

BANCO: SINAPI - 04/2023 - Piauí / SICRO - 04/2023 - Sem desoneração - Horista: 113,05% / Mensalista: 70,90% - BDI: 21,43%

Memória de Cálculo - TRECHO 09 - TRECHO DENTRO DA CIDADE

2.5	Sicro 4915611	Recomposição de revestimento primário com material de jazida		
		Extensão :	670,00	m
		Largura média:	6,30	m
		Espessura:	0,25	m
		Volume:	1.055,25	m ³
TRANSPORTE				
3.1	Sicro 5914374	Transporte com caminhão basculante de 10 m ³ - rodovia em revestimento primário		
		Volume:	1.055,25	m ³
		Densidade:	1,50	t/m ³
		DMT:	6,78	km
		Fator	1,20	
Transporte de material:			12.878,27	t.km
3.2	Sicro 5915467	Transporte de água com caminhão tanque de 10.000 l - rodovia em revestimento primário		
		Volume:	1.055,25	m ³
		Consumo:	0,055	t/m ³
		DMT:	2,70	km
		Transporte de água:	156,70	t.km
SERVIÇOS DE MEIO AMBIENTE				
4.1	COMP. 05	Reparação de danos físicos ao meio ambiente		
		Área de jazida	1.055,25	m²

José Anderson Oliveira De Sousa
Engenheiro Civil - CREA/PA
RNP – 1518822622


OBRA: SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL


LOCAL: COCAL DE TELHA - PI / ZONA RURAL

OBRA: SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DE ESTRADA VICINAL NO MUNICÍPIO DE COCAL DE TELHA-PI, COM EXTENSÃO TOTAL DE 34,77 KM.

BANCO: SINAPI - 04/2023 - Piauí / SICRO - 04/2023 - Sem desoneração - Horista: 113,05% / Mensalista: 70,90% - BDI: 21,43%

Memória de Cálculo - TRECHO 10 - POVOADO BARRO

1.0 Código SERVIÇOS PRELIMINARES			
1.1	COMP. 01	Alojamento Quantidade: 5,00 mês	
1.2	COMP. 02	Administração local Quantidade: 5,00 mês	
1.3	COMP. 03	Placa da obra (3,60m x 1,80m) Comprimento: 3,60 m Altura: 1,80 m Nº de Placas: 1,00 und Quantidade: 6,48 m²	
1.4	COMP. 04	Mobilização e desmobilização de equipamentos Quantidade: 1,00 und	
2.0 Código SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM			
2.1	Sicro 5501700	Extensão: 3,90 km Largura: 6,00 m	
		Desmatamento, destocamento, limpeza de área e estocagem do material de limpeza com árvores de diâmetro até 0,15 m	
		Extensão: 3.900,00 m Largura: 1,00 m Lados: 2,00 und Área total de roçada: 7.800,00 m²	
		Regularização do subleito Extensão: 3.900,00 m Talude (2,00 x 0,30) 0,60 m Largura: 6,00 m Área de regularização: 25.740,00 m²	
2.2	Sicro 4011209		
2.3	Sicro 5502985	Limpeza mecanizada da camada vegetal, jazida Volume de Revest. Primário: 6.142,50 m³ Limpeza mecanizada da camada vegetal 1,00 m Área de limpeza camada vegetal: 6.142,50 m²	
2.4	Sicro 5502986	Expurgo de jazida Área de limpeza camada vegetal: 6.142,50 m² Espessura: 0,05 m Volume do expurgo: 307,13 m³	


 Jose Anderson Oliveira De Sousa
 Engenheiro Civil - CREA/PA
 RNP – 1518822622

OBRA: SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL

LOCAL: COCAL DE TELHA - PI / ZONA RURAL

OBRA: SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DE ESTRADA VICINAL NO MUNICÍPIO DE COCAL DE TELHA-PI, COM EXTENSÃO TOTAL DE 34,77 KM.

BANCO: SINAPI - 04/2023 - Piauí / SICRO - 04/2023 - Sem desoneração - Horista: 113,05% / Mensalista: 70,90% - BDI: 21,43%

Memória de Cálculo - TRECHO 10 - POVOADO BARRO

2.5	Sicro 4915611	Recomposição de revestimento primário com material de jazida		
		Extensão :	3.900,00	m
		Largura média:	6,30	m
		Espessura:	0,25	m
		Volume:	6.142,50	m ³
3.0 Código TRANSPORTE				
3.1	Sicro 5914374	Transporte com caminhão basculante de 10 m ³ - rodovia em revestimento primário		
		Volume:	6.142,50	m ³
		Densidade:	1,50	t/m ³
		DMT:	4,36	km
		Fator	1,20	
Transporte de material:			48.206,34	t.km
3.2	Sicro 5915467	Transporte de água com caminhão tanque de 10.000 l - rodovia em revestimento primário		
		Volume:	6.142,50	m ³
		Consumo:	0,055	t/m ³
		DMT:	4,45	km
		Transporte de água:	1.503,38	t.km
4.0 Código SERVIÇOS DE MEIO AMBIENTE				
4.1	COMP. 05	Reparação de danos físicos ao meio ambiente		
		Área de jazida	6.142,50	m²

Jose Anderson Oliveira De Sousa
Jose Anderson Oliveira De Sousa
Engenheiro Civil - CREA/PA
RNP – 1518822622

OBRA: SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL

LOCAL: COCAL DE TELHA - PI / ZONA RURAL

OBRA: SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DE ESTRADA VICINAL NO MUNICÍPIO DE COCAL DE TELHA-PI, COM EXTENSÃO TOTAL DE 34,77 KM.

BANCO: SINAPI - 04/2023 - Piauí / SICRO - 04/2023 - Sem desoneração - Horista: 113,05% / Mensalista: 70,90% - BDI: 21,43%

Cálculo da DMT

Cálculo da DMT das jazidas (MATERIAL) - TRECHO 01 - COCAL DE TELHA ATE COCALINHO

Jazidas	Km - localização da J1 no trecho	Km total do trecho	Km a Ré	Km a Vante	DMT jazida	DIST. FIXA	EXTENSÃO
J1	0,00	1,87	0,000	1,870	4,340	3,40	1,87
Quantidade Jazidas:	1,00	DMT =	4,34				
						TOTAL:	1,87

Cálculo da DMT das jazidas (MATERIAL) - TRECHO 02 - POVOADO COCALINHO

Jazidas	Km - localização da J1 no trecho	Km total do trecho	Km a Ré	Km a Vante	DMT jazida	DIST. FIXA	EXTENSÃO
J1	0,00	0,97	0,000	0,970	4,660	4,17	0,97
Quantidade Jazidas:	1,00	DMT =	4,66				
						TOTAL:	0,97

Cálculo da DMT das jazidas (MATERIAL) - TRECHO 03 - COCAL DE TELHA ATÉ A BARRA NOVA

Jazidas	Km - localização da J1 no trecho	Km total do trecho	Km a Ré	Km a Vante	DMT jazida	DIST. FIXA	EXTENSÃO
J1	0,63	0,63	0,630	0,000	6,640	6,32	0,63
Quantidade Jazidas:	1,00	DMT =	6,64				
						TOTAL:	0,63

Cálculo da DMT das jazidas (MATERIAL) - TRECHO 04 - BARRA NOVA ATÉ CALENGA

Jazidas	Km - localização da J1 no trecho	Km total do trecho	Km a Ré	Km a Vante	DMT jazida	DIST. FIXA	EXTENSÃO
J1	3,82	3,82	3,820	0,000	3,520	1,61	3,82
Quantidade Jazidas:	1,00	DMT =	3,52				
						TOTAL:	3,82

Cálculo da DMT das jazidas (MATERIAL) - TRECHO 05 - POVOADO SANTO AFONSO

Jazidas	Km - localização da J1 no trecho	Km total do trecho	Km a Ré	Km a Vante	DMT jazida	DIST. FIXA	EXTENSÃO
J1	0,79	1,57	0,785	0,785	0,540	0,15	1,57
Quantidade Jazidas:	1,00	DMT =	0,54				
						TOTAL:	1,57

Cálculo da DMT das jazidas (MATERIAL) - TRECHO 06 - BR ATÉ LAGOA ALEGRE

Jazidas	Km - localização da J1 no trecho	Km total do trecho	Km a Ré	Km a Vante	DMT jazida	DIST. FIXA	EXTENSÃO
J1	0,90	3,74	0,900	2,840	1,290	0,10	3,74
Quantidade Jazidas:	1,00	DMT =	1,29				
						TOTAL:	3,74

Cálculo da DMT das jazidas (MATERIAL) - TRECHO 07 - BR ATÉ PAU D'ARCOS

Jazidas	Km - localização da J1 no trecho	Km total do trecho	Km a Ré	Km a Vante	DMT jazida	DIST. FIXA	EXTENSÃO
J1	1,67	5,80	1,670	4,130	1,860	0,15	5,80
Quantidade Jazidas:	1,00	DMT =	1,86				
						TOTAL:	5,80

Cálculo da DMT das jazidas (MATERIAL) - TRECHO 08 - POVOADO MELANCIA

Jazidas	Km - localização da J1 no trecho	Km total do trecho	Km a Ré	Km a Vante	DMT jazida	DIST. FIXA	EXTENSÃO
J1	0,42	11,80	0,420	11,380	5,590	0,10	11,80
Quantidade Jazidas:	1,00	DMT =	5,59				
						TOTAL:	11,80

OBRA: SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL

LOCAL: COCAL DE TELHA - PI / ZONA RURAL

OBRA: SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DE ESTRADA VICINAL NO MUNICÍPIO DE COCAL DE TELHA-PI, COM EXTENSÃO TOTAL DE 34,77 KM.

BANCO: SINAPI - 04/2023 - Piauí / SICRO - 04/2023 - Sem desoneração - Horista: 113,05% / Mensalista: 70,90% - BDI: 21,43%

Cálculo da DMT

Cálculo da DMT das jazidas (MATERIAL) - TRECHO 09 - TRECHO DENTRO DA CIDADE

Jazidas	Km - localização da J1 no trecho	Km total do trecho	Km a Ré	Km a Vante	DMT jazida	DIST. FIXA	EXTENSÃO
J1	0,34	0,67	0,335	0,335	6,780	6,61	0,67
Quantidade Jazidas:	1,00	DMT =	6,78				
					TOTAL:		0,67

Cálculo da DMT das jazidas (MATERIAL) - TRECHO 10 - POVOADO BARRO

Jazidas	Km - localização da J1 no trecho	Km total do trecho	Km a Ré	Km a Vante	DMT jazida	DIST. FIXA	EXTENSÃO
J1	1,42	3,90	1,420	2,480	4,360	3,31	3,90
Quantidade Jazidas:	1,00	DMT =	4,36				
					TOTAL:		3,90

Cálculo da DMT - ÁGUA

Cálculo da DMT da (ÁGUA) - Recomposição de revestimento primário com material de jazida - TRECHO 01 - COCAL DE TELHA ATE COCALINHO

Ponto d'água	Km - localização da A1 no trecho	Km total do trecho	Km a Ré	Km a Vante	DMT jazida	DIST. FIXA	EXTENSÃO
A1	1,14	1,87	1,140	0,730	1,230	0,74	1,87
Quantidade Água:	1,00	DMT =	1,23				

Cálculo da DMT da (ÁGUA) - Recomposição de revestimento primário com material de jazida - TRECHO 02 - POVOADO COCALINHO

Ponto d'água	Km - localização da A1 no trecho	Km total do trecho	Km a Ré	Km a Vante	DMT jazida	DIST. FIXA	EXTENSÃO
A1	0,00	0,97	0,000	0,970	3,790	3,30	0,97
Quantidade Água:	1,00	DMT =	3,79				

Cálculo da DMT da (ÁGUA) - Recomposição de revestimento primário com material de jazida - TRECHO 03 - COCAL DE TELHA ATÉ A BARRA NOVA

Ponto d'água	Km - localização da A1 no trecho	Km total do trecho	Km a Ré	Km a Vante	DMT jazida	DIST. FIXA	EXTENSÃO
A1	0,00	0,63	0,000	0,630	2,520	2,20	0,63
Quantidade Água:	1,00	DMT =	2,52				

Cálculo da DMT da (ÁGUA) - Recomposição de revestimento primário com material de jazida - TRECHO 04 - BARRA NOVA ATÉ CALENGA

Ponto d'água	Km - localização da A1 no trecho	Km total do trecho	Km a Ré	Km a Vante	DMT jazida	DIST. FIXA	EXTENSÃO
A1	3,42	3,82	3,420	0,400	1,700	0,15	3,82
Quantidade Água:	1,00	DMT =	1,70				

Cálculo da DMT da (ÁGUA) - Recomposição de revestimento primário com material de jazida - TRECHO 05 - POVOADO SANTO AFONSO

Ponto d'água	Km - localização da A1 no trecho	Km total do trecho	Km a Ré	Km a Vante	DMT jazida	DIST. FIXA	EXTENSÃO
A1	0,00	1,57	0,000	1,570	2,130	1,34	1,57
Quantidade Água:	1,00	DMT =	2,13				

Cálculo da DMT da (ÁGUA) - Recomposição de revestimento primário com material de jazida - TRECHO 06 - BR ATÉ LAGOA ALEGRE

Ponto d'água	Km - localização da A1 no trecho	Km total do trecho	Km a Ré	Km a Vante	DMT jazida	DIST. FIXA	EXTENSÃO
A1	0,00	3,74	0,000	3,740	3,410	1,54	3,74
Quantidade Água:	1,00	DMT =	3,41				

Cálculo da DMT da (ÁGUA) - Recomposição de revestimento primário com material de jazida - TRECHO 07 - BR ATÉ PAU D'ARCOS

OBRA: SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL

LOCAL: COCAL DE TELHA - PI / ZONA RURAL

OBRA: SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DE ESTRADA VICINAL NO MUNICÍPIO DE COCAL DE TELHA-PI, COM EXTENSÃO TOTAL DE 34,77 KM.

BANCO: SINAPI - 04/2023 - Piauí / SICRO - 04/2023 - Sem desoneração - Horista: 113,05% / Mensalista: 70,90% - BDI: 21,43%

Cálculo da DMT

Ponto d'água	Km - localização da A1 no trecho	Km total do trecho	Km a Ré	Km a Vante	DMT jazida	DIST. FIXA	EXTENSÃO
A1	3,74	3,74	3,740	0,000	2,590	0,72	3,74
Quantidade Água:	1,00	DMT =	2,59				3,74

Cálculo da DMT da (ÁGUA) - Recomposição de revestimento primário com material de jazida - TRECHO 08 - POVOADO MELANCIA


Ponto d'água	Km - localização da A1 no trecho	Km total do trecho	Km a Ré	Km a Vante	DMT jazida	DIST. FIXA	EXTENSÃO
A1	0,00	11,80	0,000	11,800	9,450	3,55	11,80
Quantidade Água:	1,00	DMT =	9,45				11,80

Cálculo da DMT da (ÁGUA) - Recomposição de revestimento primário com material de jazida - TRECHO 09 - TRECHO DENTRO DA CIDADE

Ponto d'água	Km - localização da A1 no trecho	Km total do trecho	Km a Ré	Km a Vante	DMT jazida	DIST. FIXA	EXTENSÃO
A1	0,34	0,67	0,335	0,335	2,700	2,53	0,67
Quantidade Água:	1,00	DMT =	2,70				0,67

Cálculo da DMT da (ÁGUA) - Recomposição de revestimento primário com material de jazida - TRECHO 10 - POVOADO BARRO

Ponto d'água	Km - localização da A1 no trecho	Km total do trecho	Km a Ré	Km a Vante	DMT jazida	DIST. FIXA	EXTENSÃO
A1	1,42	3,90	1,420	2,480	4,450	3,40	3,90
Quantidade Água:	1,00	DMT =	4,45				3,90



Jose Anderson Oliveira De Sousa
Engenheiro Civil - CREA/PA
RNP – 1518822622

8.0 – Relatório Fotográfico



José Anderson Oliveira De Sousa
Engenheiro Civil - CREA/PA
RNP – 1518822622

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL DE COCAL – PI



José Anderson Oliveira De Sousa
Engenheiro Civil - CREA/PA
RNP – 1518822622

TRECHO 01 - COCAL DE TELHA ATÉ COCALINHO



Jose Anderson Oliveira De Sousa
Engenheiro Civil - CREA/PA
RNP – 1518822622



[Handwritten signature]

José Anderson Oliveira De Sousa
Engenheiro Civil - CREA/PA
RNP – 1518822622

16 de ago. de 2023 13:54:11

4° 32' 49" S, 41° 59' 0" W

279° W

Cocal De Telha PI

64278-000

Brasil



16 de ago. de 2023 13:54:32

4° 32' 45" S, 41° 59' 6" W

272° W

Cocal De Telha PI

64278-000

Brasil



Jose Anderson Oliveira De Sousa
Engenheiro Civil - CREA/PA
RNP - 1518822622

16 de ago. de 2023 13:54:55

4° 32' 41" S, 41° 59' 13" W

273° W

Cocal De Telha PI

64278-000

Brasil



16 de ago. de 2023 13:55:10


4° 32' 38" S, 41° 59' 17" W

273° W

Cocal De Telha PI

64278-000

Brasil



José Anderson Oliveira De Sousa
Engenheiro Civil - CREA/PA
RNP – 1518822622

16 de ago. de 2023 13:55:32

4° 32' 34" S, 41° 59' 23" W

263° W

Cocal De Telha PI

64278-000

Brasil



16 de ago. de 2023 13:55:53


4° 32' 31" S, 41° 59' 29" W

281° W

Cocal De Telha PI

64278-000

Brasil



José Anderson Oliveira De Sousa

Engenheiro Civil - CREA/PA

RNP - 1518822622



TRECHO 02 - Povoado COCALINHO

[Handwritten signature]

Jose Anderson Oliveira De Sousa
Engenheiro Civil - CREA/PA
RNP - 1518822622



Cáfi fech o seu

Jose Anderson Oliveira De Sousa
Engenheiro Civil - CREA/PA
RNP – 1518822622

16 de ago. de 2023 14:05:06

4° 31' 57" S, 41° 59' 41" W

35° NE

Cocal De Telha PI

64270-000

Brasil



16 de ago. de 2023 14:05:43

4° 31' 49" S, 41° 59' 36" W

39° NE

Cocal De Telha PI

64270-000


Brasil



José Anderson Oliveira De Sousa
Engenheiro Civil - CREA/PA
RNP – 1518822622



TRECHO 03 - COCAL DE TELHA ATÉ A BARRA NOVA


José Anderson Oliveira De Sousa
Engenheiro Civil - CREA/PA
RNP – 1518822622

16 de ago. de 2023 14:25:06
4° 33' 36" S, 41° 58' 11" W

147° SE

Rua João de Macedo Brito
Cocal De Telha PI
64278-000
Brasil



16 de ago. de 2023 14:25:51
4° 33' 40" S, 41° 58' 8" W

157° SE

Rua João de Macedo Brito
Cocal De Telha PI
64278-000
Brasil



... mi fech o seu

Jose Anderson Oliveira De Sousa
Engenheiro Civil - CREA/PA
RNP - 1518822622

16 de ago. de 2023 14:26:11
4° 33' 45" S, 41° 58' 3" W

152° SE

Rua João de Macedo Brito
Cocal De Telha PI
64278-000
Brasil



16 de ago. de 2023 14:26:36
4° 33' 51" S, 41° 57' 59" W

136° SE

Cocal De Telha PI
64278-000
Brasil




Geógrafo O seu

José Anderson Oliveira De Sousa
Engenheiro Civil - CREA/PA
RNP – 1518822622



TRECHO 04 - BARRA NOVA ATÉ CALENGA



José Anderson Oliveira De Sousa
Engenheiro Civil - CREA/PA
RNP – 1518822622



[Handwritten signature]

José Anderson Oliveira De Sousa
Engenheiro Civil - CREA/PA
RNP – 1518822622

16 de ago. de 2023 14:30:03

4° 34' 3" S, 41° 57' 32" W

133° SE

Cocal De Telha PI

64278-000

Brasil



16 de ago. de 2023 14:30:21

4° 34' 4" S, 41° 57' 29" W

135° SE

Cocal De Telha PI

64278-000

Brasil





José Anderson Oliveira De Sousa
Engenheiro Civil - CREA/PA
RNP – 1518822622

16 de ago. de 2023 14:30:45

4° 34' 7" S, 41° 57' 24" W

131° SE

Cocal De Telha PI

64278-000

Brasil



16 de ago. de 2023 14:31:11

4° 34' 7" S, 41° 57' 24" W

151° SE

Cocal De Telha PI

64278-000

Brasil



[Handwritten signature]

Jose Anderson Oliveira De Sousa
Engenheiro Civil - CREA/PA
RNP – 1518822622

16 de ago. de 2023 14:31:56

4° 34' 14" S, 41° 57' 8" W

136° SE

Cocal De Telha PI

64278-000

Brasil



16 de ago. de 2023 14:32:18

4° 34' 14" S, 41° 57' 8" W

141° SE

Cocal De Telha PI

64278-000

Brasil



José Anderson Oliveira De Sousa
Engenheiro Civil - CREA/PA
RNP – 1518822622



[Handwritten signature]

José Anderson Oliveira De Sousa
Engenheiro Civil - CREA/PA
RNP - 1518822622

16 de ago. de 2023 14:33:25
4° 34' 31" S, 41° 56' 32" W
146° SE



16 de ago. de 2023 14:33:44
4° 34' 33" S, 41° 56' 28" W
123° SE



[Handwritten signature]

Jose Anderson Oliveira De Sousa
Engenheiro Civil - CREA/PA
RNP - 1518822622



[Handwritten signature]

Jose Anderson Oliveira De Sousa
Engenheiro Civil - CREA/PA
RNP - 1518822622

16 de ago. de 2023 14:34:58
4° 34' 40" S, 41° 56' 11" W
158° S



16 de ago. de 2023 14:35:20
4° 34' 45" S, 41° 56' 6" W
148° SE





Jose Anderson Oliveira De Sousa
Engenheiro Civil - CREA/PA
RNP – 151882262

16 de ago. de 2023 14:35:49
4° 34' 50" S, 41° 56' 1" W
135° SE



Jose Anderson Oliveira De Sousa
Engenheiro Civil - CREA/PA
RNP – 1518822622

16 de ago. de 2023 14:36:41
4° 34' 53" S, 41° 55' 53" W
96° E



16 de ago. de 2023 14:36:55
4° 34' 52" S, 41° 55' 50" W
80° E



Geógrafo O seu

Jose Anderson Oliveira De Sousa
Engenheiro Civil - CREA/PA
RNP – 1518822622


16 de ago. de 2023 14:37:21
4° 34' 49" S, 41° 55' 43" W
77° E



16 de ago. de 2023 14:38:04
4° 34' 46" S, 41° 55' 37" W
271° W



TRECHO 05 - Povoado Santo Afonso



José Anderson Oliveira De Sousa
Engenheiro Civil - CREA/PA
RNP – 1518822622




Jose Anderson Oliveira De Sousa
Engenheiro Civil - CREA/PA
RNP – 1518822622

16 de ago. de 2023 14:41:31
4° 34' 59" S, 41° 55' 12" W
151° SE



16 de ago. de 2023 14:41:50
4° 35' 3" S, 41° 55' 8" W
149° SE





Jose Anderson Oliveira De Sousa
Engenheiro Civil - CREA/PA
RNP – 1518822622

16 de ago. de 2023 14:42:10
4° 35' 7" S, 41° 55' 3" W
168° S



16 de ago. de 2023 14:42:34
4° 35' 13" S, 41° 55' 0" W
187° S



Geógrafo Civil

Jose Anderson Oliveira De Sousa
Engenheiro Civil - CREA/PA
RNP - 1518822622



[Handwritten signature]

José Anderson Oliveira De Sousa
Engenheiro Civil - CREA/PA
RNP – 1518822622



(Signature)
José Anderson Oliveira De Sousa
Engenheiro Civil - CREA/PA
RNP – 1518822622


16 de ago. de 2023 14:40:10
4° 34' 50" S, 41° 55' 23" W
145° SE



TRECHO 06 - BR ATÉ LAGOA ALEGRE

Jose Anderson Oliveira De Sousa
Engenheiro Civil - CREA/PA
RNP – 1518822622





Jose Anderson Oliveira De Sousa
Engenheiro Civil - CREA/PA
RNP – 1518822622

16 de ago. de 2023 14:41:31
4° 34' 59" S, 41° 55' 12" W
151° SE



16 de ago. de 2023 14:41:50
4° 35' 3" S, 41° 55' 8" W
149° SE



...fim da foto

Jose Anderson Oliveira De Sousa
Engenheiro Civil - CREA/PA
RNP – 1518822622

16 de ago. de 2023 14:42:10
4° 35' 7" S, 41° 55' 3" W
168° S



16 de ago. de 2023 14:42:34
4° 35' 13" S, 41° 55' 0" W
187° S




Jose Anderson Oliveira De Sousa

Jose Anderson Oliveira De Sousa
Engenheiro Civil - CREA/PA
RNP - 1518822622



Geógrafo O. Souza
José Anderson Oliveira De Sousa
Engenheiro Civil - CREA/PA
RNP - 1518822622



Jose Anderson Oliveira De Sousa
Engenheiro Civil - CREA/PA
RNP - 1518822622

16 de ago. de 2023 14:40:10
4° 34' 50" S, 41° 55' 23" W
145° SE



16 de ago. de 2023 15:04:23
4° 36' 12" S, 41° 59' 17" W
344° N




[Handwritten signature]

José Anderson Oliveira De Sousa
Engenheiro Civil - CREA/PA
RNP – 1518822622



José Anderson Oliveira De Sousa
José Anderson Oliveira De Sousa
Engenheiro Civil - CREA/PA
RNP - 1518822622





Jose Anderson Oliveira De Sousa
Engenheiro Civil - CREA/PA
RNP - 1518822622

16 de ago. de 2023 15:07:02
4° 35' 53" S, 41° 59' 36" W
316° NW



16 de ago. de 2023 15:07:27
4° 35' 51" S, 41° 59' 43" W
298° NW



...faz o seu

Jose Anderson Oliveira De Sousa
Engenheiro Civil - CREA/PA
RNP – 1518822622

16 de ago. de 2023 15:07:45
4° 35' 52" S, 41° 59' 48" W
333° NW



16 de ago. de 2023 15:08:02
4° 35' 50" S, 41° 59' 54" W
302° NW



Jose Anderson Oliveira De Sousa
Engenheiro Civil - CREA/PA
RNP - 1518822622





Jose Anderson Oliveira De Sousa
Engenheiro Civil - CREA/PA
RNP – 1518822622

16 de ago. de 2023 15:09:05
4° 35' 49" S, 42° 0' 12" W
303° NW



16 de ago. de 2023 15:09:08
4° 35' 49" S, 42° 0' 13" W
294° NW



José Anderson Oliveira De Sousa

Engenheiro Civil - CREA/PA
RNP – 1518822622

16 de ago. de 2023 15:09:35
4° 35' 47" S, 42° 0' 20" W
276° W



16 de ago. de 2023 15:11:03
4° 35' 57" S, 42° 0' 43" W
278° W



Jose Anderson Oliveira De Sousa
Engenheiro Civil - CREA/PA
RNP – 1518822622

16 de ago. de 2023 15:11:40
4° 36' 2" S, 42° 0' 56" W
266° WV



16 de ago. de 2023 15:13:30
4° 36' 7" S, 42° 1' 24" W
293° NW




[Handwritten signature]

Jose Anderson Oliveira De Sousa
Engenheiro Civil - CREA/PA
RNP – 1518822622



TRECHO 07 - BR ATÉ PAU D'ARCOS



Jose Anderson Oliveira De Sousa
Engenheiro Civil - CREA/PA
RNP - 1518822622



[Handwritten signature]

Jose Anderson Oliveira De Sousa
Engenheiro Civil - CREA/PA
RNP – 1518822622



Jose Anderson Oliveira De Sousa
Engenheiro Civil - CREA/PA
RNP - 1518822622

16 de ago. de 2023 15:07:02
4° 35' 53" S, 41° 59' 36" W
316° NW



16 de ago. de 2023 15:07:27
4° 35' 51" S, 41° 59' 43" W
298° NW





Jose Anderson Oliveira De Sousa
Engenheiro Civil - CREA/PA
RNP – 1518822622

16 de ago. de 2023 15:07:45
4° 35' 52" S, 41° 59' 48" W
333° NW



16 de ago. de 2023 15:08:02
4° 35' 50" S, 41° 59' 54" W
302° NW



[Handwritten signature]

José Anderson Oliveira De Sousa
Engenheiro Civil - CREA/PA
RNP – 151882622




José Anderson Oliveira De Sousa
Engenheiro Civil - CREA/PA
RNP – 1518822622

16 de ago. de 2023 15:09:05
4° 35' 49" S, 42° 0' 12" W
303° NW



16 de ago. de 2023 15:09:08
4° 35' 49" S, 42° 0' 13" W
294° NW




José Anderson Oliveira De Sousa
Engenheiro Civil - CREA/PA
RNP - 1518822622

16 de ago. de 2023 15:09:35
4° 35' 47" S, 42° 0' 20" W
276° W



16 de ago. de 2023 15:09:58
4° 35' 50" S, 42° 0' 25" W
281° W



[Handwritten signature]

Jose Anderson Oliveira De Sousa
Engenheiro Civil - CREA/PA
RNP – 1518822622

16 de ago. de 2023 15:10:34
4° 35' 55" S, 42° 0' 35" W
269° WV



16 de ago. de 2023 15:11:06
4° 35' 57" S, 42° 0' 43" W
281° WV




José Anderson Oliveira De Sousa
Engenheiro Civil - CREA/PA
RNP – 1518822622

16 de ago. de 2023 15:11:29
4° 36' 0" S, 42° 0' 51" W
280° W



16 de ago. de 2023 15:11:40
4° 36' 2" S, 42° 0' 56" W
266° W



José Anderson Oliveira De Sousa
José Anderson Oliveira De Sousa
Engenheiro Civil - CREA/PA
RNP – 1518822622

16 de ago. de 2023 15:12:02
4° 36' 4" S, 42° 1' 3" W
287° W



16 de ago. de 2023 15:12:41
4° 36' 4" S, 42° 1' 13" W
278° W



[Handwritten signature]

Jose Anderson Oliveira De Sousa
Engenheiro Civil - CREA/PA
RNP – 1518822622



16 de ago. de 2023 15:13:30
4° 36' 7" S, 42° 1' 24" W
293° NW



Jose Anderson Oliveira De Sousa
Engenheiro Civil - CREA/PA
RNP - 1518822622



José Anderson Oliveira De Sousa
José Anderson Oliveira De Sousa
Engenheiro Civil - CREA/PA
RNP - 1518822622



[Handwritten signature]

Jose Anderson Oliveira De Sousa
Engenheiro Civil - CREA/PA
RNP – 1518822622

16 de ago. de 2023 15:15:24
4° 36' 9" S, 42° 1' 48" W
293° NW



16 de ago. de 2023 15:15:51
4° 36' 6" S, 42° 1' 54" W
258° W



[Handwritten signature]

José Anderson Oliveira De Sousa
Engenheiro Civil - CREA/PA
RNP - 1518822622



TRECHO 08 - Povoado Melancia

Jose Anderson Oliveira De Sousa

Jose Anderson Oliveira De Sousa
Engenheiro Civil - CREA/PA
RNP – 1518822622



Capifunch O seu
José Anderson Oliveira De Sousa
Engenheiro Civil - CREA/PA
RNP – 1518822622

16 de ago. de 2023 15:36:21
4° 39' 20" S, 42° 2' 55" W
139° SE



16 de ago. de 2023 15:36:51
4° 39' 23" S, 42° 2' 48" W
141° SE



[Handwritten signature]
José Anderson Oliveira De Sousa
Engenheiro Civil - CREA/PA
RNP – 1518822622



Jose Anderson Oliveira De Sousa
Engenheiro Civil - CREA/PA
RNP – 1518822622

16 de ago. de 2023 15:38:01
4° 39' 28" S, 42° 2' 30" W
95° E



16 de ago. de 2023 15:38:21
4° 39' 29" S, 42° 2' 24" W
93° E



Geógrafo O seu
José Anderson Oliveira De Sousa
Engenheiro Civil - CREA/PA
RNP – 1518822622



[Handwritten signature]

Jose Anderson Oliveira De Sousa
Engenheiro Civil - CREA/PA
RNP – 1518822622

16 de ago. de 2023 15:39:46
4° 39' 32" S, 42° 2' 5" W
123° SE



16 de ago. de 2023 15:40:21
4° 39' 35" S, 42° 1' 58" W
128° SE



Geógrafo O. Souza

José Anderson Oliveira De Sousa
Engenheiro Civil - CREA/PA
RNP – 1518822622

16 de ago. de 2023 15:40:52
4° 39' 36" S, 42° 1' 53" W
124° SE



[Handwritten signature]

José Anderson Oliveira De Sousa
Engenheiro Civil - CREA/PA
RNP – 1518822622



[Handwritten signature]
José Anderson Oliveira De Sousa
Engenheiro Civil - CREA/PA
RNP – 1518822622

16 de ago. de 2023 15:42:34
4° 39' 49" S, 42° 1' 39" W
171° S



16 de ago. de 2023 15:43:48
4° 39' 48" S, 42° 1' 36" W
350° N



[Handwritten signature]
José Anderson Oliveira De Sousa
Engenheiro Civil - CREA/PA
RNP – 1518822622

16 de ago. de 2023 15:44:28
4° 39' 43" S, 42° 1' 39" W
354° N



16 de ago. de 2023 15:45:17
4° 39' 39" S, 42° 1' 44" W
243° SW



[Handwritten signature]

José Anderson Oliveira De Sousa
Engenheiro Civil - CREA/PA
RNP – 1518822622




Jose Anderson Oliveira De Sousa
Engenheiro Civil - CREA/PA
RNP – 1518822622

16 de ago. de 2023 16:14:23
4° 32' 29" S, 41° 59' 59" W
311° NW



16 de ago. de 2023 16:14:30
4° 32' 36" S, 42° 0' 2" W
298° NW
Cocal De Telha PI
64270-000
Brasil





Jose Anderson Oliveira De Sousa
Engenheiro Civil - CREA/PA
RNP – 1518822622

16 de ago. de 2023 16:14:35


4° 32' 36" S, 42° 0' 2" W

303° NW

Cocal De Telha PI

64270-000

Brasil



16 de ago. de 2023 16:14:52

4° 32' 36" S, 42° 0' 2" W

252° W

Cocal De Telha PI

64270-000

Brasil



Jose Anderson Oliveira De Sousa

Jose Anderson Oliveira De Sousa
Engenheiro Civil - CREA/PA
RNP – 1518822622



Geógrafo Oba

Jose Anderson Oliveira De Sousa
Engenheiro Civil - CREA/PA
RNP – 1518822622



TRECHO 09 - TRECHO DENTRO DA CIDADE

Jose Anderson Oliveira De Sousa
Engenheiro Civil - CREA/PA
RNP - 1518822622



[Handwritten signature]

Jose Anderson Oliveira De Sousa
Engenheiro Civil - CREA/PA
RNP – 1518822622

16 de ago. de 2023 16:57:24
4° 33' 39" S, 41° 58' 8" W
341° N

Rua João de Macedo Brito
Cocal De Telha PI
64278-000
Brasil



16 de ago. de 2023 16:57:55
4° 33' 38" S, 41° 58' 9" W
32° NE

Rua Amizade
Cocal De Telha PI
64278-000
Brasil



TRECHO 10 - Povoado Barro

[Handwritten signature]

Jose Anderson Oliveira De Sousa
Engenheiro Civil - CREA/PA
RNP – 1518822622

16 de ago. de 2023 16:59:47

4° 33' 30" S, 41° 58' 10" W

132° SE

Rua Tiradentes

Cocal De Telha PI

64278-000

Brasil



16 de ago. de 2023 17:04:37

2° 34' 37" S, 41° 58' 46" W


269° W

BR343

Cocal De Telha PI

64278-000

Brasil



...fim da foto

José Anderson Oliveira De Sousa
Engenheiro Civil - CREA/PA
RNP – 1518822622

16 de ago. de 2023 17:06:25
4° 34' 37" S, 41° 58' 47" W

273° W

BR343

Cocal De Telha PI

64278-000

Brasil



16 de ago. de 2023 17:06:44


4° 34' 40" S, 41° 58' 56" W

266° W

Cocal De Telha PI

64278-000

Brasil



José Anderson Oliveira De Sousa

Engenheiro Civil - CREA/PA

RNP – 1518822622

16 de ago. de 2023 17:07:06

4° 34' 40" S, 41° 58' 56" W

261° W

Cocal De Tetra PI

64278-000

Brasil



16 de ago. de 2023 17:07:46

4° 34' 47" S, 41° 59' 19" W


266° W



José Anderson Oliveira De Sousa

Engenheiro Civil - CREA/PA

RNP – 1518822622



Jose Anderson Oliveira De Sousa
Engenheiro Civil - CREA/PA
RNP – 1518822622

16 de ago. de 2023 17:10:09
4° 34' 36" S, 41° 59' 48" W

220° SW
Cocal De Telha PI
64278-000
Brasil



16 de ago. de 2023 17:10:14
4° 34' 36" S, 41° 59' 49" W

317° NW
Cocal De Telha PI
64278-000
Brasil



Jose Anderson Oliveira De Sousa

Jose Anderson Oliveira De Sousa
Engenheiro Civil - CREA/PA
RNP - 1518822622



[Handwritten signature]

José Anderson Oliveira De Sousa
Engenheiro Civil - CREA/PA
RNP - 1518822622



[Handwritten signature]

Jose Anderson Oliveira De Sousa
Engenheiro Civil - CREA/PA
RNP – 1518822622


16 de ago. de 2023 17:15:07
4° 34' 32"S, 42° 0' 14"W
232° SW






José Anderson Oliveira De Sousa
Engenheiro Civil - CREA/PA
RNP – 1518822622


9.0 – Planta Iluminada





José Anderson Oliveira De Sousa
Engenheiro Civil - CREA/PA
RNP – 1518822622




PLANTA ILUMINADA









PLANTA ILUMINADA











PLANTA ILUMINADA




PLANTA ILUMINADA







VER DESENHO DE-XXXX....-2

PERFIL ALINHAMENTO - 01







PERFIL ALINHAMENTO - 01




VER DESENHO DE-XXXX....-2





PERFIL ALINHAMENTO - 01





VER DESENHO DE-XXXX...-2

PERFIL ALINHAMENTO - 01



Jose Anderson Oliveira De Sousa
Engenheiro Civil - CREA/PA
RNP - 1518822622




SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO (SETUR)
OBRA: RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL
MUNICÍPIO: COCAL DE TELHA - PI
TRECHO: TRECHO 02 - POVOADO COCALINHO
EXTENSÃO: 0,97 KM


PLANTA E PERFIL

CÓDIGO:
Nº:
FOLHA:
1

VER DESENHO DE-XXXXX...-1



PERFIL ALINHAMENTO - 0



ESCALA GRÁFICA

ESCALA GRÁFICA

HORIZONTAL

VERTICAL

0 20 40 60 80

0 0 1 5 8

Jose Anderson Oliveira De Souza
Engenheiro Civil - CREA/PA





**GOVERNO
PIAUÍ**
 AQUI TEM TRABAHO
 AQUI TEM FUTURO

**DO
JI
ALHO
CO**
OBRA: RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL
MUNICÍPIO: COCAL DE TELHA - PI
TRECHO: TRECHO 02 - Povoado COCALINHA
EXTENSÃO: 0,97 KM


SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO (SETUR)



CÓDIGO:
Nº

FOLHA:



PERFIL ALINHAMENTO - 01






HORIZONTAL ESCALA GRÁFICA
0 20 40 60 80
TERRENO
VERTICAL 0 2 4 6 8

...aqui tem trabalho
Jose Anderson Oliveira De Sousa
Engenheiro Civil - CREA/PA
RNP - 1518822622

VER DESENHO DE-XXXX...-1
FINAL=EST 31+12,170
31+12,170

PERFIL ALINHAMENTO - 01




SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO (SETUR)

OBRA: RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL
MUNICÍPIO: COCAL DE TELHA - PI
TRECHO: TRECHO 03 - COCAL DE TELHA ATÉ BARRA NOVA
EXTENSÃO: 0,63 KM


CÓDIGO:
Nº:

PLANTA E PERFIL


FOLHA: 2



PERFIL ALINHAMENTO - 01



PLANIMETRIA	TANGENTE L=161.755	R=200,000 D=27,665	TANGENTE L=96.567	R=200,000 D=24,477	TANGENTE L=129.620	R=200,000 D=18,592	TANGENTE L=97.621	TANGENTE L=37.758																																																						
QUILOMETRAGEM																																																														
ESTAQUEAMENTO	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31																														
COTAS TERRENO/PROJETO	148,15	148,147	148,05	148,050	148,03	148,030	148,01	147,95	147,952	147,86	147,864	147,78	147,776	147,76	147,86	147,857	147,95	147,95	147,98	149,16	149,157	149,16	149,978	148,80	148,796	149,98	149,978	149,675	149,22	149,22	149,216	148,24	148,242	147,20	147,204	146,050	145,38	145,378	145,18	145,183	145,08	145,079	145,04	145,039	145,034	145,13	145,128	145,21	145,214	145,84	145,945	146,36	146,361	146,82	146,822	147,23	147,228	147,59	147,590	147,924	147,924	147,944



Jose Anderson Oliveira De Sousa
Engenheiro Civil - CREA/PA
RNP - 1518822622




GOVERNO DO
PIAUÍ
AQUI TEM TRABALHO
AQUI TEM FUTURO

SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO (SETUR)


OBRA: RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VINCIAL
MUNICÍPIO: COCAL DE TELHA - PI
TRECHO: TRECHO 04 - BARRA NOVA ATE CALENGA
EXTENSÃO: 3,82 KM

PLANTA E PERFIL

CGG00:
Nº:
FOLHA: 1




PERFIL ALINHAMENTO - 01







PERFIL ALINHAMENTO - 01






PERFIL ALINHAMENTO - 01





PERFIL ALINHAMENTO - 01



ESCALA GRÁFICO

VERTICAL

Jose Anderson Oliveira De Sousa
Engenheiro Civil - CREA/PA
RNP - 1518822622




G
O
V
E
RNO DO
P
A
U
Í
I TRABALHO.
I FUTURO.

S
BRA: RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VINCIAL
MUNICÍPIO: COCAL DE TELHA - PI
TRECHO: TRECHO 04 - BARRA NOVA ATÉ CALENO
XTENSÃO: 3,82 KM


SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO (SETUR)


CÓDIGO:
Nº

5






PERFIL ALINHAMENTO - 01





PERFIL ALINHAMENTO - 01



Jose Anderson Oliveira De Sousa
Engenheiro Civil - CREA/PA
RNP - 1518822622




SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO (SETUR)
OBRA: RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL
MUNICÍPIO: COCAL DE TELHA - PI
TRECHO: TRECHO 04 - BARRA NOVA ATÉ CALENGA
EXTENSÃO: 3,82 KM


CÓDIGO:
Nº:


PLANTA E PERFIL

FOLHA: 7




PERFIL ALINHAMENTO - 01







PERFIL ALINHAMENTO - 01



VER DESENHO DE-XXXX...-2



PERFIL ALINHAMENTO - 0



[Signature]

Jose Anderson Oliveira De Souza
Engenheiro Civil - CREA/PA
RNP - 1518822622






**GOVERNO
PIAUÍ**
 AQUI TEM TRABAJO
 AQUI TEM FUTURO

**DO
JI
LHO.
OBRA: RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL
MUNICÍPIO: COCAL DE TELHA - PI
TRECHO: TRECHO 05 - Povoado Santo Afonso
EXTENSÃO: 1,57 KM**

SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO (SETUR)

PLANTA E PERFIL

CÓDIGO:
Nº



HORIZONTAL
TERRENO _____
ESCALA GRÁFICA
0 20 40 60 80
VERTICAL
0 2 4 6 8

Jose Anderson Oliveira De Sousa
Engenheiro Civil - CREA/PA
RNP - 1518822622





SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO (SETUR)
OBRA: RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL
MUNICÍPIO: COCAL DE TELHA - PI
TRECHO: TRECHO 06 - BR ATÉ LAGOA ALEGRE
EXTENSÃO: 3,74 KM

PLANTA E PERfil

VER DESENHO DE-XXXX...-2

CÓDIGO:
Nº:
FOLHA: 1



...faz o seu
José Anderson Oliveira De Sousa
Engenheiro Civil - CREA/PA
RNP - 1518822622




GOVERNO DO
PIAUI
AQUI TEM TRABALHO
AQUI TEM FUTURO


SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO (SETUR)
OBRA: RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL
MUNICÍPIO: COCAL DE TELHA - PI
TRECHO: TRECHO 06 - BR ATÉ LAGOA ALEGRE
EXTENSÃO: 3,74 KM

CÓDIGO: N°:
PLANTA E PERFIL FOLHA: 2




PERFIL ALINHAMENTO - 01





PERFIL ALINHAMENTO - 01



HORIZONTAL
ESCALA GRÁFICA
0 20 40 60 80
VERTICAL
0 2 4 6 8

José Anderson Oliveira De Sousa
José Anderson Oliveira De Sousa
Engenheiro Civil - CREA/PA
RNP - 1518822622





GOVERNO DO
PIAUI
AQUI TEM TRABALHO
AQUI TEM FUTURO

SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO (SETUR)
OBRA: RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL
MUNICÍPIO: COCAL DE TELHA - PI
TRECHO: TRECHO 06 - BR ATE LAGOA ALEGRE
EXTENSÃO: 3,74 KM

PLANTA E PERFIL

CÓDIGO:
Nº:
FOLHA:
4



...A

VER DESENHO DE-XXXX...

...A

José Anderson Oliveira De Sousa
Engenheiro Civil - CREA/PA
RNP - 1518822622



SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO (SETUR)		CÓDIGO: Nº:
OBRA: RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL	MUNICÍPIO: COCAL DE TELHA - PI	
TRECHO: TRECHO 06 - BR ATÉ LAGOA ALEGRE	EXTENSÃO: 3,74 KM	
PLANTA E PERFIL		FOLHA: 5



HORIZONTAL ESCALA GRÁFICA

0 20 40 60 80

TERRENO VERTICAL

0 2 4 6 8

Caio Ferreira Oliveira
José Anderson Oliveira De Sousa
Engenheiro Civil - CREA/PA
RNP - 1518822622



GOVERNO DO
PIAUI
AQUI TEM TRABALHO
AQUI TEM FUTURO


SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO (SETUR)

OBRA: RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL
MUNICÍPIO: COCAL DE TELHA - PI
TRECHO: TRECHO 06 - BR ATÉ LAGOA ALEGRE
EXTENSÃO: 3,74 KM


CÓDIGO:
Nº:


PLANTA E PERFIL

FOLHA: 6




PERFIL ALINHAMENTO - 01





PERFIL ALINHAMENTO - 01



TERRENO

Meu nome é

Jose Anderson Oliveira De Sousa
Engenheiro Civil - CREA/PA
RNP - 1518822622



GOVERNO
PIAU
AQUI TEM TRABA
AQUI TEM FUTUR

**DO
JI
LHO
O**

OBRA: RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAS
MUNICÍPIO: COCAL DE TELHA - PI
TRECHO: TRECHO 07 - BR ATE PAU'DARCC
EXTENSÃO: 5,80 KM


SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO (SETUR)

3

CÓDIGO:
Nº


FOLHA:

VER DESENHO DE-XXXX....-2




VER DESENHO DE-XXXX....-4

PERFIL ALINHAMENTO - 01



PERFIL ALINHAMENTO - 01



Jose Anderson Oliveira De Souza
Engenheiro Civil - CREA/PA
RNP - 1518822622

SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO (SETUR)


**DO
JI
LHO**
OBRA: RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL
MUNICÍPIO: COCAL DE TELHA - PI
TRECHO: TRECHO 07 - BR ATÉ PAU'DARCO
EXTENSÃO: 5.80 KM

PLANTA E PERFIL

CÓDIGO
Nº


FOLHA

VER DESENHO DE-XXXX....4




VER DESENHO DE-XXXXX.....-6
PC=EST-156+11.428

PERFIL ALINHAMENTO - 01





VER DESENHO DE-XXXXX....-5




VER DESENHO DE-XXXXX....-7


PERFIL ALINHAMENTO - 01








PERFIL ALINHAMENTO - 01







PERFIL ALINHAMENTO - 01







PERFIL ALINHAMENTO - 01





PERFIL ALINHAMENTO - 01



HORIZONTAL
TERRENO _____
ESCALA GRÁFICA
0 20 40 60 80

VERTICAL
0 2 4 6 8

Capifunch O fuz
Jose Anderson Oliveira De Sousa
Engenheiro Civil - CREA/PA
RNP - 1518822622



GOVERNO DO
PIAUÍ
AQUI TEM TRABALHO
AQUI TEM FUTURO

OBRA: RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL
MUNICÍPIO: COCAL DE TELHA - PI
TRECHO: TRECHO 07 - BR ATÉ PAU'DARCOS
EXTENSÃO: 5,80 KM


SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO (SETUR)

CÓDIGO:
Nº:


FOLHA:

10

PLANTA E PERFIL



PERFIL ALINHAMENTO - 01



HORIZONTAL ESCALA GRÁFICA
0 20 40 60 80
VERTICAL 0 2 4 6 8

TERRENO

Jose Anderson Oliveira De Sousa
Engenheiro Civil - CREA/PA
RNP - 1518822622



GOVERNO DO
PIAUI
AQUI TEM TRABALHO
AQUI TEM FUTURO


OBRA: RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL
MUNICÍPIO: COCAL DE TELHA - PI
TRECHO: TRECHO 08 - Povoado Melancia
EXTENSÃO: 11,80 KM

SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO (SETUR)


CÓDIGO:
Nº:

PLANTA E PERFIL

FOLHA: 1



PERFIL ALINHAMENTO - 01



TERRENO

Jose Anderson Oliveira De Sousa
Engenheiro Civil - CREA/PA
RNP - 1518822622



**GOVERNO DO
PIAUI**
AQUI TEM TRABALHO,
AQUI TEM FUTURO

OBRA: RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL
MUNICÍPIO: COCAL DE TELHA - PI
TRECHO: TRECHO 08 - POVOADO MELANCIA
EXTENSÃO: 11,80 KM


SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO (SETUR)

PLANTA E PERFIL

CÓDIGO:
Nº


FOLHA: 2


VER DESENHO DE-XXXX...-2




VER DESENHO DE-XXXX...-4

PERFIL ALINHAMENTO - 01






PERFIL ALINHAMENTO - 01





VER DESENHO DE-XXXX....-4



VER DESENHO DE-XXXX....-6


PERFIL ALINHAMENTO - 01



TANGENTE
L=723.902

TANGENTE
L=572.309

R=13,973
D=0,025



Jose Anderson Oliveira De Sousa
Engenheiro Civil - CREA/PA
RNP - 1518822622



GOVERNO DO
PIAUÍ
AQUI TEM TRABALHO
AQUI TEM FUTURO


SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO (SETUR)

OBRA: RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL
MUNICÍPIO: COCAL DE TELHA - PI
TRECHO: TRECHO 08 - Povoado Melancia
EXTENSÃO: 11,80 KM

PLANTA E PERFIL



CÓDIGO:
Nº:
FOLHA:
5

VER DESENHO DE-XXXXX....-5



VER DESENHO DE-XXXXX....-7

PERFIL ALINHAMENTO - 01



Jose Anderson Oliveira De Sousa
Engenheiro Civil - CREA/PA
RNP - 1518822622



GOVERNO DO
PIAUI
AQUI TEM TRABALHO
AQUI TEM FUTURO


RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL
MUNICÍPIO: COCAL DE TELHA - PI
TRECHO: TRECHO 08 - Povoado Melancia
EXTENSÃO: 11,80 KM

SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO (SETUR)

CÓDIGO:
Nº:
FOLHA: 6


PLANTA E PERFIL

VER DESENHO DE-XXXX....-6




VER DESENHO DE-XXXX....-8

PERFIL ALINHAMENTO - 01





VER DESENHO DE-XXXX...-7



VER DESENHO DE-XXXX...-9

PERFIL ALINHAMENTO - 01



GOVERNO DO
PIAUÍ
AQUI TEM TRABALHO
AQUI TEM FUTURO

SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO (SETUR)
OBRA: RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL
MUNICÍPIO: COCAL DE TELHA - PI
TRECHO: TRECHO 08 - Povoado Melancia
EXTENSÃO: 11,80 KM

PLANTA E PERFIL

CÓDIGO:
Nº:


FOLHA:
8


VER DESENHO DE-XXXXX...-8

A graph showing a series of vertical lines representing data points. The x-axis is labeled "PC" at the top center. The y-axis has numerical labels from 251 to 281. Each label is positioned above its corresponding vertical line. The lines are evenly spaced, indicating a constant interval between the data points.


VER DESENHO DE-XXXX...-10

PERFIL ALINHAMENTO - 01





PERFIL ALINHAMENTO - 01



TERRENO _____

ESCALA GRÁFICA

HORIZONTAL	0	20	40	60	80
VERTICAL	0	2	4	6	8

Jose Anderson Oliveira De Sousa
Engenheiro Civil - CREA/PA
RNP - 1518822622




GOVERNO
PIAU
AQUI TEM TRABA
AQUI TEM FUTURO

**DO
JI
ALHO
O**
OBRA: RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL
MUNICÍPIO: COCAL DE TELHA - PI
TRECHO: TRECHO 08 - Povoado MELANCIA
EXTENSÃO: 11,80 KM

SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO (SETUR)


CÓDIGO: Nº	
FOLHA:	10

VER DESENHO DE-XXXX....-10



VER DESENHO DE-XXXX....-12

PERFIL ALINHAMENTO - 01



HORIZONTAL ESCALA GRÁFICA
0 20 40 60 80

TERRENO

VERTICAL 0 2 4 6 8

Jose Anderson Oliveira De Sousa
Engenheiro Civil - CREA/PA
RNP - 1518822622



GOVERNO DO
PIAUI
AQUI TEM TRABALHO
AQUI TEM FUTURO

SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO (SETUR)

OBRA: RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL
MUNICÍPIO: COCAL DE TELHA - PI
TRECHO: TRECHO 08 - Povoado Melancia
EXTENSÃO: 11,80 KM

PLANTA E PERFIL


CÓDIGO:
Nº:
FOLHA: 11


VER DESENHO DE-XXXX...-11

345	—345+0.00	346+0.00	—347+0.00	348+0.00	—349+0.00	350+0.00	—351+0.00	352+0.00	—353+0.00	354+0.00	—355+0.00	356+0.00	—357+0.00	358+0.00	—359+0.00	360+0.00	—361+0.00	362+0.00	—363+0.00	364+0.00	—365+0.00	366+0.00	—367+0.00	368+0.00	—369+0.00	370+0.00	—371+0.00	372+0.00	—373+0.00	374+0.00	—375+0.00
-----	-----------	----------	-----------	----------	-----------	----------	-----------	----------	-----------	----------	-----------	----------	-----------	----------	-----------	----------	-----------	----------	-----------	----------	-----------	----------	-----------	----------	-----------	----------	-----------	----------	-----------	----------	-----------


VER DESENHO DE-XXXXXX...-13

PERFIL ALINHAMENTO - 01





PERFIL ALINHAMENTO - 01



COTAS TERRENO/PROJETO	134,00 129,99	130,00 129,999	130,00 130,000	130,00 129,999	129,99 129,991	129,98 129,99	129,975 129,99	129,95 129,949	129,94 129,937	129,62 129,622	128,76 128,763	128,34 128,339	128,43 128,431	128,60 128,596	128,77 128,773	128,95 128,946	129,046 128,892	128,89 128,886	128,59 128,458	128,39 128,390	128,38 128,377	128,26 128,261	128,07 128,067	127,81 127,808	127,54 127,542	127,28 127,010	126,74 126,745	126,52 126,518	126,29 126,291	126,26	
ESTAQUEAMENTO	375 376	377 376	378 378	379 379	380 380	381 381	382 382	383 383	384 384	385 385	386 386	387 387	388 388	389 389	390 390	391 391	392 392	393 393	394 394	395 395	396 396	397 397	398 398	399 399	400 400	401 401	402 402	403 403	404 404	405 405	4
QUILOMETRAGEM																															
PLANIMETRIA																															

HORIZONTAL
0 20 40 60 80

VERTICAL
0 2 4 6 8

Jose Anderson Oliveira De Sousa
Engenheiro Civil - CREA/PA
RNP - 1518822622



SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO (SETUR)


OBRA: RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL
MUNICÍPIO: COCAL DE TELHA - PI
TRECHO: TRECHO 08 - Povoado Melancia
EXTENSÃO: 11,80 KM

CÓDIGO:
Nº:


FOLHA:


13

PLANTA E PERFIL





PERFIL ALINHAMENTO - 01







PERFIL ALINHAMENTO - 01






PERFIL ALINHAMENTO - 01







PERFIL ALINHAMENTO - 01



VER DESENHO DE-XXXX



PERFIL ALINHAMENTO - 01



Jose Anderson Oliveira De Sousa
Engenheiro Civil - CREA/PA
RNP - 1518822622




**O DO
UI
BALHO.
URO.**


OBRA: RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL
MUNICÍPIO: COCAL DE TELHA - PI
TRECHO: TRECHO 08 - Povoado MELAN
EXTENSÃO: 11,80 KM

SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO (SETUR)

CÓDIGO:
Nº
FOLHA: 19



PERFIL ALINHAMENTO - 01



ESCALA GRÁFICA

HORIZONTAL	0	20	40	60	80
VERTICAL	0	2	4	6	8

Jose Anderson Oliveira De Sousa
Engenheiro Civil - CREA/PA
RNP - 1518822622




SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO (SETUR)

OBRA: RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL
MUNICÍPIO: COCAL DE TELHA - PI
TRECHO: TRECHO 09 - COCAL DE TELHA
EXTENSÃO: 0,67 KM


CINA
A

PLANTA E PERFIL

**CÓDIGO:
Nº**



PERFIL ALINHAMENTO - 01



HORIZONTAL ESCALA GRÁFICA
0 20 40 60 80

TERRENO _____

VERTICAL 0 2 4 6 8

Jose Anderson Oliveira De Sousa
Engenheiro Civil - CREA/PA
RNP - 1518822622




SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO (SETUR)
OBRA: RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL
MUNICÍPIO: COCAL DE TELHA - PI
TRECHO: TRECHO 09 - COCAL DE TELHA
EXTENSÃO: 0,67 KM

PLANTA E PERFIL


CÓDIGO:
Nº:


FOLHA: 2




VER DESENHO DE-XXXX...-2

PERFIL ALINHAMENTO - 01






PERFIL ALINHAMENTO - 01





VER DESENHO DE-XXXX....-2




VER DESENHO DE-XXXX....-4


PERFIL ALINHAMENTO - 01





PERFIL ALINHAMENTO - 01





PERFIL ALINHAMENTO - 01




Figura 1: Escala gráfica horizontal y vertical.

La figura muestra dos escalas numéricas. La escala horizontal tiene una barra negra de longitud 60 que comienza en 0 y termina en 60. Los números 0, 20, 40 y 60 están escritos debajo de la barra. La escala vertical tiene una barra negra de longitud 8 que comienza en 0 y termina en 8. Los números 0, 2, 4, 6 y 8 están escritos a la derecha de la barra.

Jose Anderson Oliveira De Sousa
Engenheiro Civil - CREA/PA
RNP - 1518822622





**GOVERNO
PIAÚ**
 AQUI TEM TRABA
 AQUI TEM FUTUR


**DO
JI
LHO.
O** OBRA: RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL
MUNICÍPIO: COCAL DE TELHA - PI
TRECHO: TRECHO 10 - Povoado Barro
EXTENSÃO: 3,90 KM

SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO (SETUR)

E PERFIL	CÓDIGO: Nº	FOLHA:
		5



PERFIL ALINHAMENTO - 01



TERRENO _____

ESCALA GRÁFICA

HORIZONTAL

0 20 40 60 80

VERTICAL

0 2 4 6 8

Jose Anderson Oliveira De Sousa
Engenheiro Civil - CREA/PA
RNP - 1518822622




SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO (SETUR)



OBRAS: RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL
MUNICÍPIO: COCAL DE TELHA - PI
TRECHO: TRECHO 10 - POVOADO BARRO
EXTENSÃO: 3,90 KM

PLANTA E PERFIL

CÓDIGO:
Nº
FOLHA:



PERFIL ALINHAMENTO - 01



HORIZONTAL ESCALA GRÁFICA
TERRENO _____
0 20 40 60 80

VERTICAL
0 2 4 6 8

Jose Anderson Oliveira De Sousa
Engenheiro Civil - CREA/PA
RNP - 1518822622



SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO (SETUR)
OBRA: RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL
MUNICÍPIO: COCAL DE TELHA - PI
TRECHO: TRECHO 10 - POVOADO BARRO
EXTENSÃO: 3,90 KM

PLANTA E PERFIL